



INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

José Ma. Castoreña No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México

Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700

Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

Número de Seguro: **7548173** (LLENAR CON LETRA DE MOLDE) Nº. DE REPORTE: **762299** Nº. DE SINIESTRO: **1140636** FOLIO: **1140636**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: **Ana Isabel de la Cruz Yzquierdo** ASEGURADO TERCERO LLAVES SÍ NO CANTIDAD: **1**

FECHA: **05/09/21** HORA: **18:50** Nº. DE PÓLIZA: **71405** DESTINO: **CONGELON** NOMBRE: **SUBASTAS VINOVA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO): **AV. Grayacan Cancun Q.**

MARCA: **Ford** TIPO: **Explorer** PUERTAS: **4** MODELO (AÑO): **2013** Nº. DE MOTOR: **1EM5K7D87DGA69334**

Nº. DE SERIE: **1EM5K7D87DGA69334** COLOR: **Plata** PLACAS: **A** TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE: **762299** COMBUSTIBLE: VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR											
1- ALTERNADOR	✓			54- COMPACT DISC (MARCA)	✓			106- MOLDURAS (Nº.)	✓		
2- BATERIA (MARCA)	✓			55- CONSOLA	✓			107- PUERTA DELANTERA	✓		
3- BAYONETA ACEITE MOTOR	✓			56- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓			108- PUERTA TRASERA	✓		
4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	✓			57- CONTROL CALEFACCION	✓			109- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	✓		
5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	✓			58- DEFROSTER	✓			110- REFLEJANTE LAT. TRASERO	✓		
6- BOBINA	✓			59- ECUALIZADOR (MARCA)	✓			111- SALPICADERA	✓		
7- BOCINA CLAXON	✓			60- ENCENDEDOR	✓			112- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓		
8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			61- ESPEJO RETROVISOR	✓			113- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	✓		
9- BOMBA DE AGUA	✓			62- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	✓			PARTE FRONTAL			
10- BOMBA DE GASOLINA	✓			63- LUZ INTERIOR	✓			114- BISELES	✓		
11- BANDAS DE MOTOR	✓			64- LUZ STOP	✓			115- BRAZOS DE LIMPIADORES	✓		
12- BOSTER DE FRENOS	✓			65- MANIJAS INTERIORES	✓			116- COFRE	✓		
13- CABLES DE BUJÍAS	✓			66- PALANCA DE VELOCIDADES	✓			117- CUARTOS DE LUZ	✓		
14- CAJA DE VELOCIDADES	✓			67- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	✓			118- DEFENSA DELANTERA	✓		
15- CARBURADOR	✓			68- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	✓			119- FAROS DE HALÓGENO	✓		
16- COMP. AIRE ACONDICIONADO	✓			69- RELOJ	✓			120- FAROS DE NIEBLA	✓		
17- COMPUTADORA (MOTOR)	✓			70- SEGUROS ELÉCTRICOS	✓			121- PARABRISAS	✓		
18- COMPUTADORA (VIAJE)	✓			71- TABLERO	✓			122- PARRILLA	✓		
19- CORNETAS DE AIRE	✓			72- TAPETES (Nº.)	✓			123- PLUMAS LIMPIADORES	✓		
20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	✓			73- VENTANAS ELÉCTRICAS	✓			124- PORTA PLACA	✓		
21- DIFERENCIAL	✓			74- VESTIDURAS	✓			125- TOPES	✓		
22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			75- VISERAS	✓			PARTE TRASERA			
23- DISTRIBUIDOR	✓			76- VOLANTE	✓			126- CALAVERAS	✓		
24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	✓			77- TARJETAS DE GPS	✓			127- CHAPA CAJUELA	✓		
25- FILTRO DE AIRE	✓			78- TARJETA DE MEMORIA	✓			128- DEFENSA TRASERA	✓		
26- FLECHA CARDAN	✓			79- DISPOSITIVO GPS	✓			129- LIMPIADORES	✓		
27- GENERADOR	✓			CAJUELA				130- MEDALLÓN	✓		
28- MARCHA	✓			80- ALFOMBRA CAJUELA	✓			131- PORTA PLACA	✓		
29- MOTOR (MONOBLOCK)	✓			81- CABLES PASA CORRIENTE	✓			132- SISTEMA DE ESCAPE	✓		
30- MOTOR LIMPIADORES	✓			82- CARTÓN CAJUELA	✓			133- TAPA CAJUELA	✓		
31- MOTOR VENTILADOR	✓			83- GATO (TIPO)	✓			134- TOPES	✓		
32- RADIADOR	✓			84- HERRAMIENTA (Nº.)	✓			GENERAL			
33- REGULADOR	✓			85- LLAVE DE RUEDAS	✓			135- ANTENA	✓		
34- SEMIEJES	✓			86- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	✓			136- CANASTILLA	✓		
35- SISTEMA DE GAS	✓			87- SEÑALES DE CARRETERA	✓			137- SPOILERS (D) Y (T)	✓		
36- SISTEMA DE INYECCIÓN	✓			LADO DERECHO				138- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)	✓		
37- TANQUE DE GASOLINA	✓			88- ALETAS	✓			139- GUATA COFRE	✓		
38- TAPÓN ACEITE MOTOR	✓			89- COSTADOS	✓			140- PLACA (D) Y (T)	✓		
39- TAPÓN RADIADOR	✓			90- ESPEJO EXTERIOR	✓			141- RINES (MARCA)	✓		
40- TURBO CARGADOR	✓			91- ESTRIBO	✓			142- TAPÓN GASOLINA	✓		
41- VÁLVULA REPARTIDORA	✓			92- MANIJAS EXTERIORES	✓			143- TOLDO	✓		
INTERIOR											
42- ALFOMBRA	✓			93- MOLDURAS (Nº.)	✓			OTROS			
43- ASIENTOS DELANTEROS	✓			94- PUERTA DELANTERA	✓			144- ALARMA	✓		
44- ASIENTOS TRASEROS	✓			95- PUERTA TRASERA	✓			145- EXTINGUIDOR	✓		
45- BOCINAS (MARCA Y Nº.)	✓			96- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	✓			146- LLAVERO	✓		
46- BOLSAS DE AIRE (Nº.)	✓			97- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	✓			147- OBJETOS PERSONALES	✓		
47- BOTONES RADIO / ESTEREO	✓			98- SALPICADERA	✓			148- OTROS PAPELES	✓		
48- CABECERAS	✓			99- TAPONES RUEDAS (Nº.)	✓			149- PLACA VIN.	✓		
49- CAJUELA DE GUANTES	✓			100- VIDRIOS LATERALES	✓			150- LLANTAS	✓		
50- CENICEROS	✓			LADO IZQUIERDO				MARCA			
51- CINTURONES DE SEGURIDAD	✓			101- ALETAS	✓			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
52- CLAXON (FUNCIONANDO)	✓			102- COSTADO	✓			151- DADO / BIRLO SEGURIDAD			
53- CODERAS	✓			103- ESPEJO EXTERIOR	✓			152- CÁMARA / SENSORES			
				104- ESTRIBO	✓			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
				105- MANIJAS EXTERIORES	✓			COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			
								153- OTROS			

Atención: Hacer un diagnóstico de los frenos y tener en cuenta su estado en el momento de la compra.

Tío Ezequiel Castro De la Cruz Castro

Duro

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DE LOS OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

de circulación. Sin placas, ni tarjeta



FIRMA DEL ASEGURADO

CENTRO DE SUBASTAS
CANCUN

Victor Morales

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRUA
QUE RECIBE

Jose Balam

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR
QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO
O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

ASEGURADO TERCERO
TERCERO ASEGURADO
CON QUÁLITAS

Nº. DE REPORTE **762299**

FOLIO **6111885**

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO ELECTRÓNICO

FECHA

HORA:

Nº. DE PÓLIZA

Nº. DE ENDOSO

Nº. DE INCISO

06 07 21

1850071405

01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE **Ana Isabel de la cruz Izquierdo** E-MAIL **9842506574** TELÉFONO

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO **Total Collision (Extreme Collision)** RESPONSABLE TELÉFONO

DOMICILIO **Buud Playa del Carmen** COBERTURA

MARCA **Ford** NPO **Explorer** MODELO (AÑO) **2013** KILOMETRAJE

Nº. DE SERIE **1FMSK7D87DGA69334** COLOR **gris** TRANSMISIÓN

PLACAS **1FMSK7D87DGA69334** AUTOMÁTICA MANUAL

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE SI NO TIPO **FIJO** % ADM DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: **TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE** FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA **\$ 180,000** PORCENTAJE DED. **5** % CANTIDAD \$ **9,000** SIPAC CODE CADE ACUERDO Q.


ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO




LADO DERECHO



LADO IZQUIERDO



FRENTE



POSTERIOR

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- 1 cofre
- 2 Parilla Del
- 3 Parea Del CDR
- 4 Marco Radiador
- 5 Radiadores.
- 6 Paro Izq
- 7 Paro Der (Cherison).
- 8 Emblema Del
- 9 Volante
- 10 Bolsa de aire de volante.

EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SÍ NO



LADO DERECHO



LADO IZQUIERDO



FRENTE



POSTERIOR

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, O SE PRESENTA ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN CONTENIDA DENTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, CORREN A CARGO DEL ASEGURADO.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Jose Balam
29203
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

ACTIVO DE CAROSA SANTANA
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO