

Factura Baja Refondo 17-21 55877183

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: IA21E004456
Bien Sec 0
Póliza: G941002564
Referencia Bancaria de Salvamento S007

DATOS DEL VEHICULO

Marca: FORD
Tipo: RANGER
Modelo: 2007
Serie: 8AFDT50D676072927

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Releva
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

Si
No
N / A
No
Si
Si
No
No
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$0

74,800

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación 31/05/2021
Valor comercial, Valor factura o SA 74,800.00
Perdida total técnica: SI
% de daños #VALUE!
Valor Restos
% Valor Restos

Fecha de Sin: 25/05/2021
Días: 6
VALOR EBC
Michell MO PT TECNICA
Refacciones PT TECNICA
Total de daños PT TECNICA

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total