

56776344 / Guadalupe, Jalisco

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

| DATOS DEL SINIESTRO               |                 | DATOS DEL VEHICULO |                   |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| No. De Siniestro:                 | GA20L060716     | Marca:             | GM                |
| Bien Sec                          | 0               | Tipo:              | BEAT              |
| Póliza:                           | MF138117601     | Modelo:            | 2018              |
| Referencia Bancaria de Salvamento | GA20L060716S001 | Serie:             | MA6CC5CD3JT055641 |

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

|  | ENTREGA |
|--|---------|
| Volante original de Valuación                  | Si      |
| Valuación Mitchel                              | Si      |
| Presupuesto de Taller o Agencia                | N / A   |
| Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  | Si      |
| Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.) | Si      |
| Copia Factura de Origen                        | N / A   |
| Fotografías del vehículo (En sistema)          | Si      |
| Formato Múltiple para ajustes de Reserva       | N / A   |
| Asignacion de Auto Relevo                      | N / A   |
| Consulta SAP                                   | Si      |
| REPUVE (reporte de robo)                       | Si      |
| Folio Ventura NIU                              |         |
| Fecha de traslado                              |         |
| Ubicación                                      |         |

| Condición de Venta    |         |                     |
|-----------------------|---------|---------------------|
|                       | Ventura | Chubb               |
| Para Reperar          |         | Normal              |
| No Apto para Circular |         | Chatarra            |
| Chatarra              |         | Incosteable         |
| Venta Virtual         |         | Fuera de CS Ventura |

AFECTACION DE RESERVA \$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

| RECIBI |
|--------|
| Si     |

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

|                                     |            |                |            |       |            |
|-------------------------------------|------------|----------------|------------|-------|------------|
| Fecha de entrega de valuación       | 25/12/2020 | Fecha de Sin:  | 25/12/2020 | Días: | 0          |
| Valor comercial, Valor factura o SA | 124,500.00 | Mes            | Diciembre  |       |            |
| Perdida total técnica:              |            | Michell MO     |            |       | 20,037.00  |
| % de daños                          | 144%       | Refacciones    |            |       | 159,576.00 |
| Valor Restos                        | 43,575.00  | Total de daños |            |       | 179,613.00 |
| % Valor Restos                      | 35%        |                |            |       |            |

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total