

**CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL****DATOS DEL SINIESTRO**No. De Siniestro: KA21G050960Bien Sec 0Póliza: JD140121231Referencia Bancaria de Salvamento KA21G050960 S004**DATOS DEL VEHICULO**Marca: NISSANTipo: KICKS ADVANCE L4 IMP AUTModelo: 2019Serie: 3N8CP5HD0KL476451**RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR**

	ENTREGA	CONDICION DE VENTA
Volante original de Valuación	<input type="checkbox"/>	
Valuación Mitchel	<input type="checkbox"/>	Para Reparar <input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto de Taller o Agencia	<input type="checkbox"/>	Chatarra <input type="checkbox"/>
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	<input type="checkbox"/>	Venta Virtual <input type="checkbox"/>
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	<input type="checkbox"/>	
Copia Factura de Origen	<input type="checkbox"/>	
Fotografías del vehículo (En sistema)	<input type="checkbox"/>	
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	<input type="checkbox"/>	
Asignación de Auto Relevo	<input type="checkbox"/>	AFECCION DE RESERVA
Consulta SAP	<input type="checkbox"/>	\$ 214,300.00
REPUVE (reporte de robo)	<input type="checkbox"/>	
Folio Ventura NIU	<input type="checkbox"/>	
Fecha de traslado	<input type="checkbox"/>	
Ubicación	<input type="checkbox"/>	
Observaciones del valuador:	PAGO CON DEDUCIBLE	

**DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE**

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
 Carta para baja de placas  
 Placas del vehículo  
 Formato de identificación del Cliente (PLD)  
 Carta de retiro de placas  
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

**RECIBI**

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Observaciones del cliente: \_\_\_\_\_

**RESUMEN EJECUTIVO**

Fecha de entrega de valuación	<u>30/07/2021</u>	Fecha de Sin	<u>22/07/2021</u>	Días:	<u>8</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>214,300.00</u>	Mes	<u>JULIO</u>		<u>2021</u>
Perdida total técnica:	<u>NO</u>		<u>Michell MO</u>		<u>27,595.40</u>
% de daños	<u>55%</u>		<u>Refacciones</u>		<u>90,540.59</u>
Valor Restos	<u>107,150.00</u>		<u>Total de daños</u>		<u>118,135.99</u>
% Valor Restos	<u>50%</u>		Nombre, firma y sello de Supervisor		

Nombre, firma y sello de valuador: \_\_\_\_\_

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total

Sandra Fernanda Carmona  
