

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3515469	10/07/2021	23/08/2021	T2021330773
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
PASCUAL MARTINEZ SANTOS	30271631	1	

Marca	Tipo	Modelo	Color
CHEVROLET	SONIC	2017	PLATA
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input type="checkbox"/> Típico <input checked="" type="checkbox"/> Equipado	3G1J85CC2HS614996	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
21/08/2021	PEREGRINA AUTOMOTRIZ DEL CENTR	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	23/08/2021
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	JULIO	\$105,000	
Descripción general del daño	Tipo de Resto		
PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> Chatarra		
VALOR COMERCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> Unidad		
	<input type="checkbox"/> No Comercial		
	3G1J85CC2HS614996		

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis		
Carrocería	\$ 83,910	
Motor	\$ 5,945	
Transmisión	\$ 7,845	
Suspensión	\$ 8,745	
Dirección	\$ 6,432	
Freno	\$ 3,452	
Electronica		
Interiores	\$ 3,645	
Total	\$ 119,974	

Costo de Adquisición
\$28,660

Elaboró nombre y firma	Nombre y firma del Valuador	Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente	Sello recibido
------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------