



Ventura

NIU

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SINIESTRO

FECHA

MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	PLACAS	R.F.V.	SERIE
chevrolet	aveo		gris			LSCHAS2H2MD98846

COMPUTADORA DE MOTOR	SI	NO	Visible	No Visible		
COMPUTADORA DE VIAJE	SI	NO	Visible	No Visible		
BATERÍA	SI	NO	Visible	No Visible		
MOTOR	SI	NO				Marca
CAJA DE VELOCIDADES	SI	NO				
FAROS	SI	NO	Cantidad	1		
ESPEJOS EXTERIORES	SI	NO	Cantidad			
RINES	SI	NO	Originales	Adaptados	Marca	Cantidad
TAPONES	SI	NO	Originales	Adaptados	Marca	Cantidad
LLANTAS	SI	NO	Marca	Kenda	Cantidad	9 Estado
PLACAS	SI	NO	Delantera		Trasera	
CALAVERAS	SI	NO	Cantidad			
LLANTA DE REFACCIÓN	SI	NO	Marca			
HERRAMIENTA	SI	NO	Tipo (Especificar)			
LLAVES	SI	NO	Cantidad			
CONTROL DE ALARMA	SI	NO	Cantidad			
ESTEREO	SI	NO	Original	Adaptado	Marca	Caja CD
DVD	SI	NO	Original	Adaptado	Marca	
BOCINAS	SI	NO	Originales	Adaptados	Marca	Cantidad
BOLSAS DE AIRE	SI	NO	Cantidad			
ESPEJOS INTERIORES	SI	NO	Cantidad			

OBSERVACIONES

Sin llave, sin control, Sin batería

Sin llave, Sin Contraseña, Sin Batería
Bn. Llantas de Refacción

Ventura

SERVICIOS INTERNOS EN SUBASTAS

30/06/21

4 Llantas marca Kenda Kuevela SL

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
VILLAHERMOSA

NOMBRE Y FIRMA - SEGURIDAD

NOMBRE Y FIRMA - OPERADOR

14:41pm



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

25/06/2021

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU : 000056584326

SINIESTRO: BA21E003076

VIN: LSGHD52H2MD098846

MOTOR: HECHO EN WUHANLLSGM

TIPO: AUTO

MARCA: CHEVROLET

MODELO: AVEO

VERSIÓN: AVEO PAQ C L4 MPI STD 4

AÑO: 2021

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: SN

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

Miguel Lopez

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO



ORIGINAL

GRUAS OLMECA S.A. DE C.V.
GOL-970314-E77

PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N
COL. JOSE MARIA PINO SAUREZ C.P. 80000
VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 350 42 12 Y 13
01800 4000 200



Ubicación de unidad

FECHA

25/06/2021

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU: 000056584326

SINIESTRO: BA21E003076

VIN: LSGHD52H2MD098846

MOTOR: HECHO EN

TIPO: AUTO

MARCA: CHEVROLET

MODELO: AVEO

VERSIÓN: AVEO PAQ C L4 MPI

AÑO: 2021

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: SN

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: TABASCO

POBLACIÓN: CENTRO

COLONIA: SC

CALLE: Prolongación de Usumacinta Esq.

NÚM. EXTERIOR: SN

NÚM. INTERIOR:

CÓDIGO POSTAL: 86280

CONTACTO: Matriz Alejandro Gtz Romero

TELÉFONO: 3104800

CORREO:

REFERENCIA:

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: TABASCO

POBLACIÓN: VILLAHERMOSA

COLONIA: Subteniente García

CALLE: Carretera Villahermosa-Teapa

NÚM. EXTERIOR: Km18

NÚM. INTERIOR: SN

CÓDIGO POSTAL: 86291

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO



ORIGINAL

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.