

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: QA21J011171
 Bien Sec 0
 Póliza: Q1141404971

Referencia Bancari:

DATOS DEL VEHICULO

Marca: KIA
 Tipo: SORENTO
 Modelo: 2016
 Serie: 5XYPH4A5XGG133247

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA	CONDICION DE VENTA
Volante original de Valuación	No	
Valuación Mitchel	Si	
Presupuesto de Taller o Agencia	Si	Para Reparar <input checked="" type="checkbox"/>
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si	Chatarra <input type="checkbox"/>
Soprote de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si	Destacada <input type="checkbox"/>
Copia Factura de Origen	Si	
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si	
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No	
Asignacion de Auto Relevo	N / A	
Consulta SAP	Si	
REPUVE (reporte de robo)	Si	
Folio Ventura NIU	Si	
Fecha de traslado	No	
Ubicación		
Observaciones del valuador:		

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

	RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total	Si
Carta para baja de placas	Si
Placas del vehículo	Si
Formato de identificación del Cliente (PLD)	No
Carta de retiro de placas	No
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas	N / A
Observaciones del cliente:	

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	30/11/2021	Fecha de Sin	03/10/2021	Días:	58
Valor comercial, Valor factura o SA	271,500.00	Mes	OCTUBRE		2021
Perdida total técnica:		Michell MO			2,686.20
% de daños	93%	Refacciones			248,994.05
Valor Restos	122,175.00	Total de daños			251,680.25
% Valor Restos	45%				

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total