

**CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL****DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: QA21K012743  
Bien Sec 0  
Póliza: M641005786

**DATOS DEL VEHICULO**

Marca: NISSAN  
Tipo: MARCH  
Modelo: 2015

Referencia Bancaria de Salvamento QA21K012743S007 Serie: 3N1CK3CS6FL245258

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR**

	ENTREGA
Volante original de Valuación	N / A
Valuación Mitchel	No
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	N / A
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	Si
Folio Ventura NIU	Si
Fecha de traslado	Si
Ubicación	VENTURA

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar		Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

**AFECCION DE RESERVA**

Observaciones del valuador: PÉRDIDA TOTAL TÉCNICA, AUTORIZADA

**DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE**

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
Carta para baja de placas  
Placas del vehículo  
Formato de identificación del Cliente (PLD)  
Carta de retiro de placas  
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: \_\_\_\_\_

**RESUMEN EJECUTIVO**

Fecha de entrega de valuación	<u>16/11/2021</u>	Fecha de Sin:	<u>06/11/2021</u>	Días:	<u>10</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>57,900.00</u>	Mes	<u>NOVIEMBRE</u>		
Perdida total técnica:		Michell MO			
% de daños	<u>85%</u>	Refacciones			
Valor Restos		Total de daños			<u>-</u>
% Valor Restos	<u>-</u>				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total