

# Costo de Adquisición




No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3542484	23/10/2021	29/10/2021	T2021342171
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
CARLOS ORLANDO LOPEZ MENDOZA	30493268	0	

Marca	Tipo	Modelo	Color
KIA	FORTE	2021	ROJO
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	3KPF14BD1ME318978	<input type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
27/10/2021	KIA NAYARITA	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	23/10/2021
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	OCTUBRE	\$249,000	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DAÑOS MATERIALES			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
3KPF14BD1ME318978			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ -	VALOR FACTURA
Carrocería	\$ 20,000	
Motor	\$ 40,000	
Transmisión	\$ 120,000	
Suspensión	\$ 36,139	
Dirección	\$ 10,000	
Freno	\$ -	
Electronica	\$ 20,000	
Interiores	\$ -	
Total	\$ 246,139	

Costo de Adquisición
\$112,401

 Atentamente BRAYAN CORTES Valuador	Elaboró nombre y firma	Nombre y firma del Valuador	Vo. Bo. Del Coordinador y/o Gerente	Sello recibido
INTERNAL USE ONLY				