

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

1512052

Nº. DE SINIESTRO

1333223/21

1105115

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES: SI

NO

CANTIDAD

ESPAÇOS ABIGENITOS MONTANA, S de CV

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

14/12/21

2030174921

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO

Muyit-electric

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

Km 9.5 CARRETERA MEXICANA - PROGRESO

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

NISSAN

NP-300

2

2022

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

3N6AV35A7NH006 099

Blanco Perla

AUTOMÁTICA

MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE

VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)			014	106.- MOLDURAS (Nº)			
1.- ALTERNADOR	/			55.- CONSOLA	/			107.- PUERTA DELANTERA	/		
2.- BATERÍA (MARCA)	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/			108.- PUERTA TRASERA	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/			57.- CONTROL CALFACCIÓN	/			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/			58.- DEFROSTER	/			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/			111.- SALPICADERA	/		
6.- BOBINA	/			60.- ENCENDEDOR	/			112.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/		
7.- BOCINA CLAXON	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/			113.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/			PARTE FRONTAL			
9.- BOMBA DE AGUA	/			63.- LUZ INTERIOR	/			114.- BISELES	/		
10.- BOMBA DE GASOLINA	/			64.- LUZ STOP	/			115.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/			116.- COFRE	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/			117.- CUARTOS DE LUZ	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/			118.- DEFENSA DELANTERA	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/			68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)	/		02	119.- FAROS DE HALÓGENO	/		
15.- CARBURADOR	/			69.- RELÓJ	/			120.- FAROS DE NIEBLA	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/			121.- PARABRISAS	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/			71.- TABLERO	/			122.- PARRILLA	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/			72.- TAPETES (Nº)	/			123.- PLUMAS LIMPIADORES	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/			124.- PORTA PLACA	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/			74.- VESTIDURAS	/			125.- TOPE	/		
21.- DIFERENCIAL	/			75.- VISERAS	/			PARTE TRASERA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/			76.- VOLANTE	/			126.- CALAVERAS	/		
23.- DISTRIBUIDOR	/			77.- TARJETAS DE GPS	/			127.- CHAPA CAJUELA	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/			78.- TARIETA DE MEMORIA	/			128.- DEFENSA TRASERA	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/			79.- DISPOSITIVO GPS	/			129.- LIMPIADORES	/		
26.- FLECHA CARDAN	/			CAJUELA				130.- MEDALLÓN	/		
27.- GENERADOR	/			80.- ALFOMBRA CAJUELA	/			131.- PORTA PLACA	/		
28.- MARCHA	/			81.- CABLES PASA CORRIENTE	/			132.- SISTEMA DE ESCAPE	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/			82.- CARTÓN CAJUELA	/			133.- TAPA CAJUELA	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/			83.- GATO (TIPO)	/			134.- TOPE	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/			84.- HERRAMIENTA (Nº)	/			GENERAL			
32.- RADIADOR	/			85.- LLAVE DE RUEDAS	/			135.- ANTENA	/		
33.- REGULADOR	/			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/			136.- CANASTILLA	/		
34.- SEMEJES	/			87.- SEÑALES DE CARRETERA	/			137.- ESPOLERS (DI Y TI)	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/			LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/			88.- ALETAS	/			139.- GUATA COFRE	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/			89.- COSTADOS	/			140.- PLACA (DI Y TI)	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/			90.- ESPEJO EXTERIOR	/			141.- RINES (MARCA)	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/			91.- ESTRIBO	/			142.- TAPÓN GASOLINA	/		
40.- TURBO CARGADOR	/			92.- MANIJAS EXTERIORES	/			143.- TOLDO	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/			93.- MOLDURAS (Nº)	/			OTROS			
INTERIOR				94.- PUERTA DELANTERA	/			144.- ALARMA	/		
42.- ALFOMBRA	/			95.- PUERTA TRASERA	/			145.- EXTINGUIDOR	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/			146.- LLAVERO	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/			97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/			147.- OBJETOS PERSONALES	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	/			98.- SALPICADERA	/			148.- OTROS PAPELES	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/			99.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/			149.- PLACA VIN.	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	/			100.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/			150.- LLANTAS	/		
48.- CABECERAS	/			LADO IZQUIERDO				MARCA	/		
49.- CAJUELA DE GUANTES	/			101.- ALETAS	/			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>	/		
50.- CENICEROS	/			102.- COSTADO	/			151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD	/		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/			103.- ESPEJO EXTERIOR	/			152.- CÁMARA / SENSORES	/		
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	/			104.- ESTRIBO	/			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>	/		
53.- CODERAS	/			105.- MANIJAS EXTERIORES	/			COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>	/		

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

Vigilante
SERVICIOS INTEGRALES EN SUBASTAS
VIGILANCIA
PARA DEL ASEGURADO

ENTRO DE SUBASTAS
MÉRIDA

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Envia
Barricento

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

ASEGURADO ☒ TERCERO ☐ N° DE REPORTE 5552652 FOLIO 6078962
TERCERO ASEGURADO ☐ N° DE SINIESTRO 1333223/21 FOLIO ELECTRÓNICO 21V-F0072734B
FECHA 14/12/21 HORA: 2030 N° DE PÓLIZA 74925 N° DE ENDOSO 1 N° DE INCISO 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE Espacios Abiertos Monterrey, S.A. de C.V. E-MAIL Santiago Pacheco Cortez @gmail.com TELÉFONO 9994378578
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO 22040 RESPONSABLE Agencia Nissan Mayamotriz, Monterrey TELÉFONO 9999410348
DOMICILIO Km 9.5 Carretera Monterrey - Tijuana COBERTURA DR
MARCA NISSAN TIPO NP-300 MODELO (AÑO) 2012 KILOMETRAJE 10000
N° DE SERIE 3N6AD3SA7NK006029 COLOR Blanco TRANSMISIÓN MANUAL
PLACAS Penniso AUTOMÁTICA ☐ MANUAL ☒

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO ☐ SÍ ☒ TIPO FIJO ☒ % ☐ ADM ☐ DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
SUMA ASEGURADA \$ 370,102.00 PORCENTAJE DED. 5% CANTIDAD \$ 18,909.10 SIPAC ☐ CODE ☐ CADE ☐ ACUERDO Q ☐

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

- ① - DEFENSA DEL. ② - TALLER AUT. DE SAL. (2) ③ - ESTRIBO DR
④ - REFUEZO ⑤ - CORNER ⑥ - ZB-Aline
⑦ - PARRILLA ⑧ - MARCHA ATRÁS ⑨ - MARCHA ATRÁS
⑩ - SALPISTRAS (2) ⑪ - MOTOR VENTILADOR

EN CASO DE INUNDACIÓN

- ☐ NIVEL 1 (Hasta el estribo)
☐ NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
☐ NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SÍ ☐ NO ☒



ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, O SE PRESENTA ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN CONTENIDA DENTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, CORREN A CARGO DEL ASEGURADO.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ING. JORGE G. RIVERA A.
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SANTIAGO CHACORTAZ
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

QS-08