

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES



Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
 José Ma. Castorena No. 426 - Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 México, D.F.
 Reporte de Sinistros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
 Centro de Contacto Quálitas 01800 800 2021 | ecq@qualitas.com.mx

1182470

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE) N° DE REPORTE 1182470 N° DE SINISTRO FOLIO 719244

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 1182470 ASEGURADO TERCERO LLAVES SI NO

FECHA 17/12/16 HORA 10:00 N° DE POLIZA 3041090350 DESTINO ✓ NOMBRE Verano

DD 17 MM 12 AÑ 16 AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO Benito Juárez

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) Benito Juárez - CC020 AM 135 + 100

MARCA VW TIPO GTZ PUERTAS 3 MODELO (AÑO) 2013 NO. DE MOTOR

N° DE SERIE 3VW51A193341904841 COLOR Negro PLACAS TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA MANUAL

KILOMETRAJE COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1- ALTERNADOR	/	/	T42	52- CLAXON (FUNCIONANDO)	/	/		702- MANIJAS EXTERIORES	/	/	
2- BATERIA (MARCA)	/	/		53- CODERAS	/	/		703- SOLDADURAS (N°)	/	/	
3- BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/		54- COMBAC DIGG (MARCA)	/	/		704- PUERTA DELANTERA	/	/	
4- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/	/		55- CONSOLA	/	/		705- PUERTA TRASERA	/	/	
5- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/		56- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/		706- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/	/	
6- BORNA	/	/		57- CONTROL CALEFACCIÓN	/	/		707- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/	/	
7- BOMBA CLAXON	/	/		58- DEFROSTER	/	/		708- SALPICADERA	/	/	
8- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		59- ECUALIZADOR (MARCA)	/	/		709- TAPONES RUEDAS (N°)	/	/	
9- BOMBA DE AGUA	/	/		60- ENCENDEDOR	/	/		710- VIDRIOS LATERALES (N°)	/	/	
10- BOMBA DE GASOLINA	/	/		61- ESPEJO RETROVISOR	/	/		PARTE FRONTAL			
11- BANDAS DE MOTOR	/	/		62- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/		711- BISELES	/	/	
12- BOSTER DE FRENSO	/	/		63- LUZ INTERIOR	/	/		712- BRAZOS DE LIMPIADORES	/	/	
13- CABLES DE BUÍAS	/	/		64- LUZ STOP	/	/		713- COFRE	/	/	
14- CAJA DE VELOCIDADES	/	/		65- MANIJAS INTERIORES	/	/		714- CLAVITOS DE LUZ	/	/	
15- CARBURADOR	/	/		66- PALANCA DE VELOCIDADES	/	/		715- DEFENSA DELANTERA	/	/	UNO
16- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/	/		67- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/	/		716- FAROS DE HALÓGENO	/	/	
17- COMPUTADORA (MOTOR)	/	/		68- RADIO / ESTEREO (MARCA)	/	/		717- FAROS DE NIEBLA	/	/	
18- COMPUTADORA (VIAJE)	/	/		69- RELÓJ	/	/		718- PARABRISAS	/	/	
19- CORNETAS DE AIRE	/	/		70- SEGUROS ELÉCTRICOS	/	/		719- PARILLA	/	/	
20- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/	/		71- TABLERO	/	/		720- PULMAS LIMPIADORES	/	/	
21- DIFERENCIAL	/	/		72- TAPETES (NO)	/	/		721- PORTA PLACA	/	/	
22- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/		73- VENTANAS ELÉCTRICAS	/	/		722- TOPES	/	/	
23- DISTRIBUIDOR	/	/		74- VESTIDURAS	/	/		PARTE TRASERA			
24- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/		75- VISERAS	/	/		723- CALAVERAS	/	/	
25- FILTRO DE AIRE	/	/		CAJUELA				724- CHAPA CAJUELA	/	/	
26- FLECHA CARDAN	/	/		77- ALFOMBRA CAJUELA	/	/		725- DEFENSA TRASERA	/	/	
27- GENERADOR	/	/		78- CABLES PASA CORRIENTE	/	/		726- LIMPIADORES	/	/	
28- MARCHA	/	/		79- CARTÓN CAJUELA	/	/		727- MEDALLÓN	/	/	
29- MOTOR MONOBLOQUE	/	/		80- GATO TIPO	/	/		728- PORTA PLACA	/	/	
30- MOTOR LIMPIADORES	/	/		81- HERRAMIENTA (NO)	/	/		729- SISTEMA DE ESCAPE	/	/	
31- MOTOR VENTILADOR	/	/		82- LLAVE DE RUEDAS	/	/		730- TAPA CAJUELA	/	/	
32- RADIADOR	/	/		83- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/	/		731- TOPES	/	/	
33- REGULADOR	/	/		84- SEÑALES DE CARRETERA	/	/		GENERAL			
34- SEMEJES	/	/		LADO DERECHO				732- ANTENA	/	/	
35- SISTEMA DE GAS	/	/		85- ALFETAS	/	/		733- CANASTILLA	/	/	
36- SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/		86- COSTADOS	/	/		734- ESPOLERS (D+T)	/	/	
37- TANQUE DE GASOLINA	/	/		87- ESPEJO EXTERIOR	/	/		735- FUSOR (ELEVADORES (N°))	/	/	
38- TAPÓN ACEITE MOTOR	/	/		88- ESTEREO	/	/		736- GUATA COFRE	/	/	
39- TAPÓN RADIADOR	/	/		89- ESTEREO EXTERIORES	/	/		737- PLACA ID+Y (T)	/	/	
40- FLUBIO CARGADOR	/	/		90- MOLDEURAS (NO)	/	/		738- RINES (MARCA)	/	/	
41- VÁLVULA REPARTIDORA	/	/		91- PUERTA DELANTERA	/	/		739- TAPÓN GASOLINA	/	/	
INTERIOR											
42- ALFOMBRA	/	/		92- PUERTA TRASERA	/	/		740- TOLDO	/	/	
43- ASIENTOS DELANTEROS	/	/		93- PUERTA LATERAL DELANTERO	/	/		OTROS			
44- ASIENTOS TRASEROS	/	/		94- PUERTA LATERAL TRASERO	/	/		741- ALARMA	/	/	
45- BÓCINAS (MARCA Y N°)	/	/		95- SALPICADERA	/	/		742- EXTINGUIDOR	/	/	
46- BOMBAS (MARCA Y N°)	/	/		96- TAPONES RUEDAS (N°)	/	/		743- LLAVERO	/	/	
47- BOMBAS (MARCA Y N°)	/	/		97- TAPONES (CERRAJES DE PU)	/	/		744- OBJETOS PERSONALES	/	/	
48- BOMBAS (MARCA Y N°)	/	/		98- TAPONES (CERRAJES DE PU)	/	/		745- FERRON PAPERIN	/	/	

ENTREGA UNIDAD COMO CONTROLADA
 AL MANTENIMIENTO Y ESTADO DEL VEHICULO SIN LLAVES
 SIN PLEGAR SIN GASOLINA
 HAY QUE PONER CANTIDAD CUANTO
 19/12/16 / 12-16 PM
 S.O.S PARA EL VEHICULO

Recibir Unidad referente a Intendencia
 Muestra del Vehículo
 sin llaves sin gasolina y sin gasolero
 19-12-16
 12:13

subastasventura.com
 CENTRO DE SUBASTAS
 7x11a GTZ
 UNIDAD RECIBIDA
 VIGILANTE
 Jorge Arturo Mena

FOLIO 4101425

Nº. DE REPORTE 1182470 Nº. DE SINIESTRO FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO TERCERO FECHA HORA Nº. DE PÓLIZA Nº. DE ENDOSO Nº. DE INCISO
 31 10 16 21:00 3011090350 01 01

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE E-MAIL TELÉFONO
GENERAL SORIANO DIAZ RESPONSABLE 9616074278

RAZÓN SOCIAL DEL CDB A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO RESPONSABLE TELÉFONO
SUBASTAS VENTURA

DOMICILIO COBERTURA
CARR. Tuxtla - Cozacoahuila Km 136 + 300 D. V.

MARCA TIPO MODELO (AÑO) KILOMETRAJE
VW SEAT 2003

Nº. DE SERIE COLOR TRANSMISIÓN
3VWS1A1B33M904841 NO 440 AUTOMÁTICA MANUAL

PLACAS DSX 1308

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE NO SI TIPO FIJO % ADM
DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO: TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
SUMA ASEGURADA PORCENTAJE DED. SIPAC CODE
\$ CANTIDAD \$ CADE ACUERDO Q

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

COTE, SALPICADERAS, DEFENSA DEL V TRAS ESTIBOS, COSTADO DEER, SALPICADERA TRAS. DEER, TAPA DE MOTOR INTORNO, MECANON, DAÑOS EN MOTOR, CHASIS, COLABERAS, POSTES TRASEROS

EN CASO DE INUNDACIÓN

NIVEL 1 (Hasta el estribo)
 NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
 NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES: SI NO



QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, SI COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SU GERE EN LA PRESENCIA, INBUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE ME VERIFICAR EL SEGURO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

He. Cristina Rafael Acosta Lopez NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO 26237
[Signature] NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO