

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: ha21e004906  
Bien Sec 0  
Póliza: sg41120717

DATOS DEL VEHICULO

Marca: chevrolet  
Tipo: aveo  
Modelo: 2021

Referencia Bancaria de Salvamento ha21e004906s004

Serie: LSGHD52H2MD127410

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación  
Valuación Mitchel  
Presupuesto de Taller o Agencia  
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)  
Copia Factura de Origen  
Fotografías del vehículo (En sistema)  
Formato Múltiple para ajustes de Reserva  
Asignación de Auto Relevo  
Consulta SAP  
REPUVE (reporte de robo)  
Folio Ventura NIU  
Fecha de traslado  
Ubicación

ENTREGA

Si
Si
N / A
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura

Chubb

Para Reperar		Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECCION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
Carta para baja de placas  
Placas del vehículo  
Formato de identificación del Cliente (PLD)  
Carta de retiro de placas  
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
N / A

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	10/06/2021	Fecha de Sin:	26/05/2021	Días:	15
Valor comercial, Valor factura o SA	230,803.45	Mes	Agosto		
Perdida total técnica:		Michell MO		41,035.20	
% de daños	86%	Refacciones		157,628.00	
Valor Restos		Total de daños		198,663.20	
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total