



Quálitas

COMPANÍA DE SEGUROS

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México

Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700

Asistencia Operativa Quálitas 01800 800 2021 | aog@qualitas.com.mx

NO 59427087
485645

Nº. DE REPORTE

908707

Nº. DE SINIESTRO

81847

FOLIO

176236

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO ☒ TERCERO ☐

Transports de Alta S de C de

LLAVES

SI ☐ NO ☒

FECHA

DD MM AA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

Nº. DE ENDOSO

Nº. INCISO

09/08/11 09:08:51

0000

0001

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

Tolca

Gravelas

2019

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

319 LB 3502 K1000000 ANI

Nº. 9111000

☐ DELANTERA

☒ TRASERA

KILOMETRAJE

0/1000

COMBUSTIBLE

Petrol

VACÍO

☒ 1/2

3/4

☐ LLENO

TRACTOCAMIÓN Y/O CAMIÓN

PIEZA	SI	NO	CONDICIÓN	PIEZA	SI	NO	CONDICIÓN	PIEZA	SI	NO	CONDICIÓN
I SECCIÓN FRENTE				DEFLECTOR TOLDO				BAYONETA ACEITE HID.			
DEFENSA O ALMA				CONCHA LATERALES				PURIFICADOR			
CUBIERTAS DEFENSA				LIENZO COSTADO				MONO BLOCK			
COFRE				PUERTA COST. SUP.				CARTER			
BISAGRA COFRE				PUERTA COST. INF.				CONCHA MOTOR			
SALPICADERAS				MANIJA Y CHAPA				MARCHA			
BISELES				PASAMANOS				CLOTCH			
FAROS				DEFLECTOR LATERAL				CAMPANA TRANSMISIÓN			
DIRECCIONALES				LIENZO TRASERO				TRANSMISIÓN			
MOLDURAS				INTERIOR				BOMBA DE AGUA			
PARRILLA				CORTINA				BOMBA DE ACEITE			
EMBLEMAS				COLCHÓN				ALTERNADOR			
EXT. SALPICADERA				CALEFACCIÓN				BANDAS DE MOTOR			
II CABINA EXT.				LUZ INTERIOR				BAYONETA ACEITE MOTOR			
ZEPELÍN				VESTIDURA				TURBO			
CORNETA AIRE ELECT.				GATO Y HERRAMIENTA				DEPÓSITO AGUA			
PARABRISAS Y HULE				LLAVE DE RUEDAS				FRENO MOTOR			
BRAZOS Y PLUMAS LIMP.				SEÑALES EMERGENCIA				INTER COOLER			
DEFLECTOR TOLDO				IV ACCESORIOS Y MOTOR				CARDAN			
ESPEJO LATERAL				CAJA BATERÍA Y TAPA				YUGO			
PUERTAS				ACUMULADOR				CRUCETA			
CRISTAL PUERTA				TANQUES COMBUSTIBLE				INTERDIFERENCIALES			
MANIJA				ESTRIBOS TANQUES				DIFERENCIAL (1) (2)			
PASAMANOS				FALDONES TANQUES				FLECHA DIFERENCIALES			
DEFLECTOR LATERAL				TANQUES AIRE				SUSPENSIÓN TRASERA			
CRISTAL MEDALLÓN				PUNTA DE ESCAPE				CÁMARAS DE AIRE			
INTERIOR				MALLA SILENCIADOR				TOMA DE FUERZA (VOLTEO)			
TOLDO				SILENCIADOR				TANQUE ACEITE HID. (VOLTEO)			
CONSOLA TOLDO				QUINTA RUEDA				REMOLQUES			
CONSOLA TABLERO				DEFENSA TRASERA				EQ. REFRIGERACIÓN			
APARATOS TABLERO				EJE DEL.				CAJA BATERÍAS			
RELOJ				MUELLES DEL.				ACUMULADOR			
CONTROLES TABLERO				BRAZOS DE DIRECCIÓN				MANITAS			
GUANTERA				CAJA DIRECCIÓN				VENTILAS			
CENICERO				CONDENSADOR				PLAFÓN			
ENCENDEDOR				ENFRIADOR DE AIRE				REDILLOS			
C.B.				POST-ENFRIADOR				CABALLETES			
RADIO O ESTÉREO				RADIADOR				DOMOS			
BOCINAS				TOLVA RADIADOR							
VOLANTE				MANGUERAS							
MANILLO DIRECCIONALES											

SERVICIOS INTEGRADOS EN SUS STRAS
VIGILANCIA

con tener inventario con datos menores sin llevar de Referencia presente en

Existe unidad presente en inventario con datos menores sin llevar de referencia presente en la ubicación del inventario. Engrape con el Rescate