



Qualitas

FOLIO= 380175

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
José Ma. Casanova N. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Reporte de siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | cco@qualitas.com.mx

Nº. REPORTE 04211241855

Nº. SINIESTRO

NIU 60102547

FOLIO 99654

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES SI

NO

CANTIDAD 1

CAROL DENISSE JIMENEZ BLANQUET

FECHA

HORA

Nº DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

09/11/2021

11:44 HRS

0560063876

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO

VENTURA

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

VILLAHERMOSA

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº DE MOTOR

CHEVROLET CRUZE LS

CHEVROLET CRUZE LS

4

2014

KL8PD5C56EK594816

Nº DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

KL8PD5C56EK594816

NEGRO

WTS8652

MANUAL

AUTOMÁTICA

KILOMETRAJE

0000

COMBUSTIBLE

VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

Correo grúa

pepesansores@gmail.com

Correo taller

sts.servicio1@gmail.com

Email

pepesansores@gmail.com

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)				105.- MOLDURAS (Nº)			
2.- BATERÍA (MARCA)				55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				56.- CONTROL AIRE				107.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRAULICO				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				110.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				60.- ENCENDEDOR				111.- TAPONES RUEDAS (Nº)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (Nº)			2
9.- BOMBA DE AGUA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA				63.- LUZ INTERIOR				113.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				64.- LUZ STOP				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOOSTER DE FRENO				65.- MANILLAS INTERIORES				115.- COFRE			
13.- CABLES DE BUEYAS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				116.- CLAVOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				67.- HERILLA DE PALANCA DE VEL				117.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				68.- RADIO/ESTEREO (MARCA)				118.- FAROS DE HALOGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69.- RELOJ				119.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				120.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				71.- TABLERO				121.- PARRILLA			
19.- CORNETAS DE AIRE				72.- TAPETES (Nº)				122.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				123.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				74.- VESTIDURAS				124.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75.- VISERAS				PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR				76.- VOLANTE				125.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				77.- TARJETAS DE GPS				126.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				78.- TARJETA DE MEMORIA				127.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				128.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				79.- ALFOMBRA CAJUELA				129.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				80.- CABLES PASA CORRIENTE				130.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				81.- CARTÓN CAJUELA				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				82.- GATO (TIPO)				132.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				83.- HERRAMIENTA (Nº)				133.- TOPES			
32.- RADIADOR				84.- LLAVE DE RUEDAS				GENERAL			
33.- REGULADOR				85.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)			1/4 VIDA	134.- ANTENA			
34.- SEMEJES				86.- SEÑALES DE CARRETERA				135.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				136.- ESPOILERS (D) Y (T)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				87.- ALETAS				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				88.- COSTADO				138.- GLATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				89.- ESPEJO EXTERIOR				139.- PLACA (D) Y (T)			
39.- TAPÓN RADIADOR				90.- ESTRIBO				140.- RINES (MARCA)			3 AGENCIA
40.- TURBO CARGADOR				91.- MANILLAS EXTERIORES				141.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				92.- MOLDURAS (Nº)				142.- TOLDO			
INTERIOR											
42.- ALFOMBRA				93.- PUERTA DELANTERA				OTROS			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- PUERTA TRASERA				143.- ALARMA			AGENCIA
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO				144.- EXTINGUIDOR			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)				96.- REFLEJANTE LAT. TRASERO				145.- LLAVERO			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)				97.- SALPICADERA				146.- OBJETOS PERSONALES			
47.- BOTONES RADIO/ESTEREO				98.- TAPONES RUEDAS (N°)				147.- OTROS PAPELES			
48.- CABECERAS				99.- VIDRIOS LATERALES (N°)			2	148.- PLACAS VIN			
49.- CAJUELAS DE GUANTES				LADO IZQUIERDO				149.- LLANTAS			
50.- CENICEROS				100.- ALETAS				MARCA	NO		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				101.- COSTADO				VIDA	DD	DI	TD
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- ESPEJO EXTERIOR				VIGILANCIA			
53.- CODERAS				103.- ESTRIBO				CENTRO DE SUBASTAS			
				104.- MANILLAS EXTERIORES				VILLAHERMOSA			

NOTA EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS DEBERÁ ANOTARSE DESECRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN

1/4 DE VIDA LLANTAS Y BATERIA SI

Refacción 1/4 vida SI NO trae Computadora y Cables de Solado

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

RODRIGO CARMONA PAVON

28974 SANSORES NOVEROLA JOSE

CAROL DENISSE JIMENEZ BLANQUET

Entrego unidades de acuerdo a observaciones reportadas
los E. Chacari Campos
has fotografias fueron tomadas en mi presencia

1244 Pedro Victor de la Cruz Gomez
10-11-2021

SERVICIO DE GRUAS "ESTEVE'S"

SERVICIO DE GRUAS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION

JOSE LUIS ESTEVES PAVON

Nº 31575

Cuculitas PT

R.F.C. EEPL-800302-KR7

CIPRES No. 3 COL. PAQUITAL TEL. 22-2-51-20

MARCA	Chevrolet	TIPO	Cruze	COLOR	negro	PLACAS	S/P	HRS.	
LEVANTADO EN LA CALLE	Super talleres del Sureste				ARRASTRE SENCILLO	GRUA			
FECHA	09-11-2021				ARRASTRE CON RUEDAS				
					MANIOBRAS				

DESCRIPCION	SI	NO
Llaves del Swich		
Radio		✓
Estereo	✓	
Botones Marc.	✓	
Ceniceros		✓
Cint. de Seguridad	✓	✓
Viceras	✓	
Tapetes		✓
Encendedor		✓
Parabrisas	✓	
Antena	✓	
Espejo Retrovisor	✓	
Espejo Lateral	✓	
Manijas Interiores	✓	
Manijas Exteriores	✓	
Fresco Jim		✓
Guantera	✓	
Bocinas	✓	
Manijas Int. del Elevador		✓
Defensa Delantera	✓	
Motor tricos de Limp.	✓	
Brazos Tricos de Limp.	✓	
Faros	✓	
Cuartos de Luz	✓	
Bateria Marca	✓	
Boster	✓	
Motor	✓	
Balloneta	✓	
Tapon de Aceite	✓	

DESCRIPCION	SI	NO
Radiador	✓	✓
Parrilla de Lujo		✓
Parrilla de Austeria		✓
Faros de Alogeno		✓
Deposito de Agua	✓	
Clima	✓	
Tapete Cajuela	✓	
Llave de Ruedas		✓
Medallon	✓	
Defensa Trasera	✓	
Estinguidor		✓
Señalamiento		✓
Herramientas		✓
Calaveras	✓	
Gato		✓
Llantas de Refaccion	✓	
Luz de Placas	✓	
Tapon c. Ruedas		✓
Molduras		✓
Tapon de Gasolina	✓	
Rin de Lujo	3	
Rin Austero	1	
Estribos de Lujos		✓
Estribos Normales		✓
Tanque de Gasolina	✓	
Unidad 2 Puertas		✓
Unidad 4 Puertas	✓	
Loderas		✓

AREAS DAÑADAS Y OBSERVACIONES

unidad con daños en la parte delantera
depósito de Tiros no tiene tapa

Rodrigo Calmon
OPERADOR SERVICIO DE GRUAS ESTEVES

PROPIETARIO DEL VEHICULO

Nancy Lareix
OFICIAL DE