

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

131217

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

1135196

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES: SÍ

NO

CANTIDAD

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE: VACÍO

1/4

1/2

3/4

LLENO

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR	✓			54.- COMPACT DISC (MARCA)	✓			106.- MOLDURAS (Nº)	✓		
2.- BATERÍA (MARCA)	✓		Corre	55.- CONSOLA	✓			107.- PUERTA DELANTERA	✓		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	✓			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	✓			108.- PUERTA TRASERA	✓		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	✓			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	✓			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	✓		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	✓			58.- DEFROSTER	✓			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	✓		
6.- BOBINA	✓			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	✓			111.- SALPICADERA	✓		
7.- BOCINA CLAXON	✓			60.- ENCENDEDOR	✓			112.- TAPONES RUEDAS (Nº)	✓		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓		No visible	61.- ESPEJO RETROVISOR	✓			113.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	✓		
9.- BOMBA DE AGUA	✓		No visible	62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	✓			<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA	✓		No visible	63.- LUZ INTERIOR	✓			114.- BISELES	✓		
11.- BANDAS DE MOTOR	✓			64.- LUZ STOP	✓			115.- BRAZOS DE LIMPIADORES	✓		
12.- BOSTER DE FRENOS	✓			65.- MANIJAS INTERIORES	✓			116.- COFRE	✓		Mal
13.- CABLES DE BUJÍAS	✓			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	✓			117.- CUARTOS DE LUZ	✓		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	✓			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	✓			118.- DEFENSA DELANTERA	✓		
15.- CARBURADOR	✓			68.- RADIO / ESTEREO (MARCA)	✓			119.- FAROS DE HALOGENO	✓		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	✓			69.- RELOJ	✓			120.- FAROS DE NIEBLA	✓		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	✓			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	✓			121.- PARABRISAS	✓		Mal
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	✓			71.- TABLERO	✓			122.- PARRILLA	✓		
19.- CORNETAS DE AIRE	✓			72.- TAPETES (Nº)	✓			123.- PLUMAS LIMPIADORES	✓		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	✓			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	✓			124.- PORTA PLACA	✓		
21.- DIFERENCIAL	✓			74.- VESTIDURAS	✓			125.- TOPES	✓		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	✓			75.- VISERAS	✓			<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR	✓			76.- VOLANTE	✓			126.- CALAVERAS	✓		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	✓			77.- TARJETAS DE GPS	✓			127.- CHAPA CAJUELA	✓		
25.- FILTRO DE AIRE	✓			78.- TARJETA DE MEMORIA	✓			128.- DEFENSA TRASERA	✓		
26.- FLECHA CARDAN	✓			79.- DISPOSITIVO GPS	✓			129.- LIMPIADORES	✓		
27.- GENERADOR	✓			<b>CAJUELA</b>				130.- MEDALLÓN	✓		
28.- MARCHA	✓			80.- ALFOMBRA CAJUELA	✓			131.- PORTA PLACA	✓		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	✓			81.- CABLES PASA CORRIENTE	✓			132.- SISTEMA DE ESCAPE	✓		
30.- MOTOR LIMPIADORES	✓			82.- CARTÓN CAJUELA	✓			133.- TAPA CAJUELA	✓		
31.- MOTOR VENTILADOR	✓			83.- GATO (TIPO)	✓			134.- TOPES	✓		
32.- RADIADOR	✓			84.- HERRAMIENTA (Nº)	✓			<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR	✓			85.- LLAVE DE RUEDAS	✓			135.- ANTENA	✓		
34.- SEMEJES	✓			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	✓			136.- CANASTILLA	✓		
35.- SISTEMA DE GAS	✓			87.- SEÑALES DE CARRETERA	✓			137.- ESPOILERS (D) Y (T)	✓		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	✓			<b>LADO DERECHO</b>				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	✓		
37.- TANQUE DE GASOLINA	✓			88.- ALETAS	✓			139.- GUATA COFRE	✓		
38.- TAPON ACEITE MOTOR	✓			89.- COSTADOS	✓			140.- PLACA (D) Y (T)	✓		
39.- TAPON RADIADOR	✓			90.- ESPEJO EXTERIOR	✓			141.- RINES (MARCA)	✓		
40.- TURBO CARGADOR	✓			91.- ESTRIBO	✓			142.- TAPON GASOLINA	✓		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	✓			92.- MANIJAS EXTERIORES	✓			143.- TOLDO	✓		
<b>INTERIOR</b>				93.- MOLDURAS (Nº)	✓			<b>OTROS</b>			
42.- ALFOMBRA	✓			94.- PUERTA DELANTERA	✓			144.- ALARMA	✓		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	✓			95.- PUERTA TRASERA	✓			145.- EXTINGUIDOR	✓		
44.- ASIENTOS TRASEROS	✓			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	✓			146.- LLAVERO	✓		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	✓			97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	✓			147.- OBJETOS PERSONALES	✓		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	✓			98.- SALPICADERA	✓			148.- OTROS PAPELES	✓		
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO	✓			99.- TAPONES RUEDAS (Nº)	✓			149.- PLACA VIN.	✓		
48.- CÁBECERAS	✓			100.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	✓			150.- LLANTAS	✓		
49.- CAJUELA DE GUANTES	✓			<b>LADO IZQUIERDO</b>				MARCA	✓		
50.- CENICEROS	✓			101.- ALETAS	✓			VIDA: DO <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TO <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	✓			102.- COSTADO	✓			151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	✓			103.- ESPEJO EXTERIOR	✓			152.- CAMARA / SENSORES			
53.- CODERAS	✓			104.- ESTRIBO	✓			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
				105.- MANIJAS EXTERIORES	✓			COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

de la pintura

vehículo dañado por

C/P.

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

CENTRO DE SUBASTAS

UNIDAD RECIBIDA

SIGILANTE

FECHA

HORA

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL ASEGURADO O TERCERO QUE REPRESENTA QUE ENTREGA

01:00 Ingresar Jose Ivan Novares fornel Gova cargo place 99 AL 34 Sale 01:30





# Quálitas

COMPANÍA DE SEGUROS

## ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México  
Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700  
Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

ASEGURADO <input type="checkbox"/>	TERCERO <input checked="" type="checkbox"/>	Nº. DE REPORTE	1317170.	FOLIO	5898875
TERCERO ASEGURADO CON QUÁLITAS <input type="checkbox"/>		Nº. DE SINIESTRO		FOLIO ELECTRÓNICO	
FECHA	21	HORA	22.30	Nº. DE PÓLIZA	0003773851
				Nº. DE ENDOSO	
				Nº. DE INCISO	0001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	E-MAIL	TELÉFONO
Gabriela Hernandez Solano		
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO	RESPONSABLE	TELÉFONO
Ventura 20158		
DOMICILIO	COBERTURA	KILOMETRAJE
Carretera Leon - Silao km 8. Los Lopez.	RC	
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)
Nissan	TSURU	1989
Nº. DE SERIE	COLOR	TRANSMISIÓN
96B1203Y11	BLCO	
	PLACAS	AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>
	GHFPP E	

### CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA DEDUCIBLE	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:	FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO
NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE	
SUMA ASEGURADA	PORCENTAJE DED.	SIPAC <input type="checkbox"/> CODE <input type="checkbox"/>	
\$	%	CADE <input type="checkbox"/> ACUERDO Q <input type="checkbox"/>	

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO

			
LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	FRENTE	POSTERIOR

### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

Casado derecho, Suspensión trasera derecha e izquierda delantera, Puerta trasera derecha, Salpicadera del lateral izquierdo, parabrisas.

### EN CASO DE INUNDACIÓN

- ☐ NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- ☐ NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y asientos)
- ☐ NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

<input type="checkbox"/> POSIBLE AGRAVAMIENTO	<input type="checkbox"/> SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)
---	--

### DAÑOS PREEXISTENTES: SI ☒ NO ☐

			
LADO DERECHO	LADO IZQUIERDO	FRENTE	POSTERIOR

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, O SE PRESENTA ALGUNA CAUSA DE EXCLUSIÓN CONTENIDA DENTRO DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES, QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA, CORREN A CARGO DEL ASEGURADO.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL.

HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO; PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARAN LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

Luis F. Martín del Campo V.  
32662

NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

Gabriela Hernandez S

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

ORIGINAL

QS-08