



Qualitas

# INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
José Ma. Castoreña N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México.  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

N°. REPORTE 04211284942

NIU 1129837/21

FOLIO 98759

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO ☒ TERCERO ☐ LLAVES ☒ SI ☐ NO ☐ CANTIDAD 1

RUBEN ARTURO CERECEDO LOPEZ

FECHA 28/10/2021 HORA 00:12 HRS N° DE PÓLIZA 2620829766 DESTINO AGENCIA TALLER CORRALÓN OTRO SUZUKI VHSA

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

PERIFERICO CARLOS PELLICER CÁMARA

MARCA SUZUKI TIPO SUZUKI SWIFT PUERTAS 5 MODELO (AÑO) 2019 N° DE MOTOR JS2ZC33S5K6101568

N° DE SERIE JS2ZC33S5K6101568 COLOR NEGRO PLACAS WUK379A TRANSMISIÓN MANUAL AUTOMÁTICA

KILOMETAJE NO COMBUSTIBLE VACÍO 1/4 1/2 3/4 LLENO

Correo grúa grua@concesionada.com Correo taller admon@suzuki.com

Email BRAULIOYKM718@GMAIL.COM, enrod8@hotmail.com

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
MOTOR											
1.- ALTERNADOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)				105.- MOLDURAS (N°)			
2.- BATERÍA (MARCA)			AGENCIA	55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				56.- CONTROL AIRE				107.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)			AGENCIA	110.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				60.- ENCENDEDOR				111.- TAPONES RUEDAS (N°)		2	
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (N°)		2	
9.- BOMBA DE AGUA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				PARTE FRONTAL			
10.- BOMBA DE GASOLINA				63.- LUZ INTERIOR				113.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				64.- LUZ STOP				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENOS				65.- MANIJAS INTERIORES				115.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				116.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.				117.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)			AGENCIA	118.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69.- RELOJ				119.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				120.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				71.- TABLERO			DAÑADO	121.- PARRILLA			
19.- CORNETAS DE AIRE				72.- TAPETES (N°)			4	122.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				123.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				74.- VESTIDURAS				124.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75.- VISERAS				PARTE TRASERA			
23.- DISTRIBUIDOR				76.- VOLANTE				125.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				77.- TARJETAS DE GPS				126.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				78.- TARJETA DE MEMORIA				127.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN				CAJUELA				128.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				79.- ALFOMBRA CAJUELA				129.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				80.- CABLES PASA CORRIENTE				130.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				81.- CARTÓN CAJUELA				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				82.- GATO (TIPO)				132.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				83.- HERRAMIENTA (N°)				133.- TOPES			
32.- RADIADOR				84.- LLAVE DE RUEDAS				GENERAL			
33.- REGULADOR				85.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				134.- ANTENA			
34.- SEMEJES				86.- SEÑALES DE CARRETERA				135.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS				LADO DERECHO				136.- ESPOLERS (D) Y (I)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				87.- ALETAS				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				88.- COSTADO				138.- GUATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				89.- ESPEJO EXTERIOR				139.- PLACA (D) Y (I)			
39.- TAPÓN RADIADOR				90.- ESTRIBO				140.- RINES (MARCA)			
40.- TURBO CARGADOR				91.- MANIJAS EXTERIORES				141.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VALVULA REPARTIDORA				92.- MOLDURAS (N°)				142.- TOLDO			
INTERIOR				93.- PUERTA DELANTERA				OTROS			
42.- ALFOMBRA				94.- PUERTA TRASERA				143.- ALARMA			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				95.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO				144.- EXTINGUIDOR			
44.- ASIENTOS TRASEROS				96.- REFLEJANTE LAT. TRASERO				145.- LLAVERO			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)			AGENCIA	97.- SALPICADERA				146.- OBJETOS PERSONALES			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)			EXPLOTADAS	98.- TAPONES RUEDAS (N°)		2		147.- OTROS PAPELES			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				99.- VIDRIOS LATERALES (N°)		2		148.- ELACAS VIN			
48.- CABECERAS				LADO IZQUIERDO				149.- LLANTAS			
49.- CAJUELAS DE GUANTES				100.- ALETAS				MARCA YOKOHAMA			YOKOHAMA
50.- CENICEROS				101.- COSTADO				VIDA: DD DI TD TI			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				102.- ESPEJO EXTERIOR				150.- OTROS			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)			NO	103.- ESTRIBO				EXCLUSIVO ASEGURADO			
53.- CODERAS				104.- MANIJAS EXTERIORES				NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS DEBERÁ ANOTARSE DESSCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

grua de camioneros VJ-31-607  
en faja unida de acci  
VIGILANCIA  
CENTRO DE SUBASTAS  
VILLAHERMOSA  
Lafate grafica  
informacion de un  
del tipo de un