



Auto  
Formato de inventario

No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de siniestro	Información:
MD00836M	130261619401	1	1   1   1   0   2   0   2   1	<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Tercero
Riesgo:				
<input checked="" type="checkbox"/> Colisión <input type="checkbox"/> Robo <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> RC <input type="checkbox"/> RT				
Nombre del conductor/asegurado/tercero				Teléfono
WENDY VELAZQUEZ POMPEYO				9 9 9 4 8 6 5 9 6 1








Datos del vehículo					
Marca	Tipo	Modelo	Placas	VIN	Color
KIA	RIO	2018	YYS919B	3KPA24AC8JE020228	AZUL

Datos del vehículo								
Exterior	Sí	No	Observaciones	Interiores	Sí	No	Observaciones	
Faros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bocinas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1:00 AM	
Faros extras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bocinas extra / marca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/11/21	
Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Estéreo / marca / carátula	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recibes	
Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Espejo retrovisor interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cristophy	
Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tapete de cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Subro	
Espejos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Tapetes hule y/o alfombra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Sin placas	
Lunas laterales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Tapones y/o arillos de rueda	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
Rines de aluminio/ acero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Motor	Sí	No	Observaciones	
Tapón de gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Computadora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Calaveras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Catalizador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Placas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Batería / marca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Spoiler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Bujías y cables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Llanta TI/ marca/ estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Caja de relevadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Llanta DD/ marca/ estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Caja de fusibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Llanta DI/ marca/ estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bayoneta de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Llanta TD/ marca/ estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bayoneta de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Interiores	Sí	No	Observaciones	Bayoneta de transmisión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Señal de emergencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Bocinas de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Extinguidor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Varios	Sí	No	Observaciones	
Llanta de refacción/ Tipo(normal/temporal)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kilometraje	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de gato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Adaptación y/o equipo especial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bolsa de herramientas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Llavero / control	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Llaves L o X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gasolina	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

**VIGILANCIA**  
CENTRO DE SUBASTAS  
MÉRIDA

SA-098 • MAYO 2020



Expediente		Sin dato		Folio	AXARUDJ11021185126VIA
No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento	Fecha de siniestro	
MD00836M	130261619401	1	11/10/2021	11/10/2021	
<b>Información del asegurado</b>					
Nombre del Asegurado				Telefono	
WENDY VELAZQUEZ POMPEYO				9994865961	
Tercero asegurados de AXA Seguros				Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros	
				No	
<b>Datos del vehículo asegurado y/o tercero</b>					
Nombre del afectado					
REGINA ESCALANTE VELAZQUEZ					
Marca	Tipo	Modelo	Puertas	Color	
KIA	RIO RIO LX STD 4P 4CIL	2018	4	AZUL	
No. de serie	No. de motor		No. de placas		
3KPA24AC8JE020228	G4FGHE015141		YY919B		
Siniestro por		Siniestro condicionado		Equipo especial amparado	
Colisión		No		No	
Asegurado		X		Tercero	
		Deducible		SI	
		5.00		Sigue con auto	
				No	
<b>Áreas dañadas (preexistentes)</b>					
					
Firma de conformidad del asegurado o tercero					
<b>Áreas dañadas (en el siniestro)</b>					
		Faro izquierdo, Bolsa de Aire Cortina derecha, Bolsa de Aire lateral asiento pasajero, Bolsa de Aire Conductor, Bolsa de Aire pasajero, Fascia delantera, Fascia delantera con alma y bracks, Parrilla, Cofre, Marco Radiador, Radiador,			
Firma de conformidad del asegurado o tercero					
Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.					
Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:					
CDR/CDV		Nombre del taller			
		RACO AUTO BODY CENTER MERIDA ELITE			
Calle		CALLE 23 100 100 CHUBURNA DE HIDALGO, MERIDA, Yucatan		Telefono	
				9999811042	
Observaciones					
volante con deducible taller rato					
Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.					
<b>Firmas de conformidad</b>					
Nombre y firma del Ajustador	Nombre y firma del asegurado	Nombre y firma del responsable del taller	Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón		
					
JULIO ANTONIO RUBIO DURAN	WENDY VELAZQUEZ POMPEYO				



**NO.A0000456790988**



**FOLIO DE INGRESO**

DIRECCION DEL CENTRO DE SUBASTA

CARRETERA MERIDA PROGRESO KM. 12+700 COL. TABLAJE

TELS: 9994296039

TIPO:

FECHA: 17/11/2021



**CENTRO DE SUBASTAS**

MERIDA

**FECHA DE ELABORACIÓN**

17/11/2021

**DATOS DEL VEHÍCULO**

NIU: 000060559927

SERIE: 3KPA24AC8JE020228

PERSONA QUE REALIZÓ EL PROCESO: AARON ALVARADO DOMINGUEZ

EMPRESA: Axa Seguros S.A. de C.V.

**DATOS UNIDAD**

TIPO: AUTOS

INVENTARIO CLIENTE: MD00836M

MARCA: KIA

MODELO: RIO

VERSIÓN: 4 PTAS

AÑO: 2018

COLOR:

MOTOR: S/N

**DATOS DE ORIGEN**

RAZÓN SOCIAL: TALLER RACO

TELÉFONO: 0

CONTACTO: TALLER RACO

CALLE: CARRET MERIDA PROGRESO KM 32

COLONIA: INDUSTRIAS NO COTAMINANTES

CÓDIGO POSTAL: 00000

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: YUCATAN

POBLACIÓN: MERIDA

NO. EXTERIOR: 0

NO. INTERIOR: 0

REFERENCIA: INGRESO DIRECTO DE AXA ASSISTANCE