

factory / not fact /
NIU: 000060587616

Baja

Ref

11/07/2021

p.fuica

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: MA20I054005

Bien Sec 0

Póliza: MR140200008-249

Referencia Bancaria de Salvamento MA20I054005S001

DATOS DEL VEHICULO

Marca: HINO

Tipo: 300-516

Modelo: 2020

Serie: JHHUNS0FXLK001956

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevo
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

| |
|-------|
| Si |
| No |
| N / A |
| No |
| Si |
| Si |
| No |
| No |
| Si |
| Si |
| |
| |
| |

Condicion de Venta

| Ventura | | Chubb |
|-----------------------|---|---------------------|
| Para Reparar | x | Normal |
| No Apto para Circular | | Chatarra |
| Chatarra | | Incosteable |
| Venta Virtual | | Fuera de CS Ventura |

destacado-inundado

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

| |
|-------|
| Si |
| Si |
| No |
| N / A |
| N / A |
| Si |

Observaciones del cliente:

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------|-------|------------|
| Fecha de entrega de valuación | 25/11/2021 | Fecha de Sin: | 11/07/2021 | Días: | 137 |
| Valor comercial, Valor factura o SA | 1,120,000.00 | Mes | SEPT | | |
| Perdida total técnica: | NO | Michell MO | | | 7,700.00 |
| % de daños | 57% | Refacciones | | | 628,559.64 |
| Valor Restos | 336,000.00 | Total de daños | | | 636,259.64 |
| % Valor Restos | - | | | | |

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total

*pedidos en entrega de otro unidad
*pdt. permiso de circulación de
control vehicular y OK de gerencia