

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Sinie MA21J062741

Bien Sec 0

Póliza: R84110013

Referencia Bancaria de Salvamento MA21J062741S009

DATOS DEL VEHICULO

Marca: MAZDA

Tipo: 3

Modelo: 2016

Serie: JM1BM1M34G1347620

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevé
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
N / A

Para reparar ✓

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada pérdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
Si
Si
No
No

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>25/11/2021</u>	Fecha de Sin:	<u>30/10/2021</u>	Días:	<u>26</u>
Valor comercial, Valor factura o	<u>182,300.00</u>	Mes	<u>OCTUBRE</u>		
Pérdida total técnica:		Michell MO		<u>14,604.46</u>	
% de daños	<u>64%</u>	Refacciones		<u>103,737.76</u>	
Valor Restos		Total de daños		<u>118,342.22</u>	
% Valor Restos					

EZEQUIEL FLORES

Nombre, firma y sello de Supervisor

GILBERTO MARTINEZ

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Pérdida total