





FOLIO ARRASTRE NO APLICA		ID DEL CLIENTE	PLACAS				
ORIGEN		DESTINO Ventura la Joya		CLIENTE			
CLIENTE	CONTACTO Baluarte		DIRECCIÓN:		TELÉFONO		
UNIDAD	MARCA Chevrolet	SUBMARCA chevy	VERSIÓN 3 Paq B	COLOR blanco	SERIE 3G15F61X49 8124745		
VENTA	EJECUTIVO DE CUENTA CRISTOPHER RAMIREZ		TELÉFONO 5528839349/9349	OFICINA VENTURA CORPORATIVO			
EXTERIORES			SI	NO	OBSERVACIONES		
1	FARO IZQUIERDO:		/				
2	FARO DERECHO		/				
3	FAROS DE NIEBLA		/				
4	ESPEJOS LATERALES		/		NUMERO: 2		
5	CALAVERAS		/		NUMERO: 1		
6	PARRILLA		/				
7	LLANTAS		/		MARCA Pirelli		
8	TARJETA DE CIRCULACIÓN		/				
9	PLACAS		/		MARCA		
10	RINES		/				
INTERIORES			SI	NO	MARCA		
15	CAJUELA		/				
16	LLANTA DE REFACCION:		/				
17	GATO		/				
18	LLAVE DE RUEDA		/				
19	SEÑALES		/				
20	CABLES		/				
21	EXTINGUIDOR		/				
22	HERRAMIENTA		/				
23	BOLSAS DE AIRE FRONTAL		/				
24	ESTEREO:		/				
25	TAPETES		/		NUMERO: 4		
26	ESPEJO RETROVISOR		/				
27	CABECERAS		/		NUMERO: 7		
28	LLAVES		/		NUMERO: 1		
29	CONTROL		/				
GASOLINA / V			1/4	1/2	3/4	FUL	KILOMETRAJE
NIUFB							NIUFB

IDENTIFIQUE Y SEÑALE LOS DAÑOS DEL VEHÍCULO



Entrega unidad de acuerdo a observaciones reportadas Pedro Maldonado Acosta 02/12/11  
Cruces lab 948-669 02/12/11

FECHA	NOMBRE Y FIRMA (ENTREGA)	NOMBRE Y FIRMA (RECIBE)	HORA	OBSERVACIONES AL INVENTARIO
1				
2				
3				

NOTA: Subastas Ventura, se hace responsable para efecto de custodia de la unidad, sobre las piezas y equipo indicado en el inventario, para casos de controversia, el presente inventario así como las pruebas adicionales serán aceptadas por las partes que participan en la entrega-recepción

Subastas Ventura  
CENTRO DE SUBASTAS

**UNIDAD RECIBIDA**  
VIGILANTE

CS - Cuernavaca  
MIGUEL TRINIDAD  
02/12/11 18:34



# GRUAS LALO

## INVENTARIO

Priv. Bélgica 31,  
Col. Chipitlán,  
Cuernavaca Mor.  
C.P. 62070  
Tel. 310 23 81

FECHA: DIA 2 MES Dic AÑO 2021

EXPEDIENTE \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CLIENTE : \_\_\_\_\_

MARCA: Chevrolet MODELO: Chevy 2009 COLOR : Blanco PLACAS: \_\_\_\_\_

SE RECOGEN EN : Balvante 70 aciulla

SE LLEVA A : Subcaras Ventura TIPO DE FALLA: \_\_\_\_\_

**DETALLE DEL INVENTARIO.** Anote: " SI " , " NO " o especifique con letra:

### FRENTE

PARABRISAS SI  
 LIMPIADORES SI  
 ROCIADORES SI  
 FAROS NO  
 FAROS NIEBLA SI  
 CUARTOS NO  
 PARRILLA C/O  
 ESCUDO SI  
 FACIA C/O  
 PLACA NO  
 ANTENA NO

### INTERIOR

VOLANTE ORIGINAL SI  
 ESPEJO RETROVISOR SI  
 VISERAS SI  
 LUZ DE CORTESIA SI  
 ASIENTOS ORIGINALES SI  
 VESTIDURAS SI  
 TABLERO SI  
 ENCENDEDOR SI  
 RADIO MARCA Agencia  
 BOCINAS D/V

### ATRAS

MEDALLON SI  
 LIMPIADOR NO  
 ROCIADOR NO  
 CALAVERAS SI  
 ANTENA SI  
 EMBLEMAS SI  
 FACIA SI  
 PLACA NO  
 LUZ DE PLACA SI  
 TAPON DE TANQUE SI  
 OTROS -

### COSTADOS

MOLDURAS NO  
 TAPONES Orig NO  
 RINES Orig SI  
 LLANTAS Marca -  
 LLANTA No. SERIE -  
 LLANTAS ¿cuantas? 4  
 ESPEJOS SI  
 DIRECCIONALES NO  
 MANIJAS Puertas SI  
 OTROS -

### MOTOR

BATERIA SI  
 TAPON ACEITE SI  
 CABLES BUJIAS SI  
 VENTILADOR NO  
 BAYONETA ACEITE SI  
 CLAXON SI  
 OTROS -

TAPA DE GUANTERA SI  
 TARJETA DE CIRCULACION NO  
 TAPETES ORIGINALES SI  
 CINTURONES SI  
 GASOLINA (¿cuanta?) -  
 LLAVES SI  
 CONTROL LLAVES NO  
 KILOMETRAJE -

### CAJUELA




ALFOMBRA SI  
 LLANTA DE REFACCION SI  
 EXTINTOR NO  
 HERRAMIENTA NO  
 GATO SI  
 SEÑALES SI  
 OTROS \_\_\_\_\_

### TOLDO

QUEMACOCOS NO  
 CANASTILLA NO  
 TORRETA NO  
 OTROS -

OBSERVACIONES : \_\_\_\_\_

DETALLE DE LOS DAÑOS EN CARROCERIA ESPECIFIQUE CON LETRA .



Manifiesto que el auto no ha sufrido daño alguno o perdidas.

Nombre y Firma de cliente o quien entrega el auto : Paolo Ferro

Nombre y Firma de quien recibe el auto : Pedro Maldonado A. No. De Movil: \_\_\_\_\_

Hora : \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Asesor Agencia \_\_\_\_\_

No. De Cono y Color \_\_\_\_\_



**Ubicación de unidad**

FECHA

30/11/2021

**DATOS DEL VEHÍCULO**

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU: 000060966996

SINIESTRO: NA21K0089920

VIN: 3G1SF61X49S124745

MOTOR: S/N

TIPO: AUTOS

MARCA: CHEVROLET

MODELO: CHEVY

VERSIÓN: 3 PAQ B

AÑO: 2009

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 000000

**UBICACIÓN**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MORELOS

POBLACIÓN: CUAUTLA

COLONIA: CENTRO

CALLE: BALUARTE

NÚM. EXTERIOR: 0

NÚM. INTERIOR: 70

CÓDIGO POSTAL: 62740

CONTACTO: BALUARTE 70

TELÉFONO: 7353520017

CORREO: juanbaluarte70@outlook.com

REFERENCIA: TALLER

**DESTINO**

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: MORELOS

POBLACIÓN: YAUTEPEC

COLONIA: La Joya

CALLE: Carr. Federal Cuernavaca-Cuautla km

NÚM. EXTERIOR: S/N

NÚM. INTERIOR: S/N

CÓDIGO POSTAL: 62730

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

**ENTREGA DEL VEHÍCULO**

RECIBÍ

**NOMBRE Y FIRMA**

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

**SELLO**

ORIGINAL