



Ventura

servicios integrales en subastas

SUBASTAS VENTURA.

CHECKLIST / INVENTARIO DE VEHÍCULO.

FOLIO ARRASTRE NO APLICA	ID DEL CLIENTE	PLACAS SP
-----------------------------	----------------	--------------

ORIGEN Playa Del Carmen Grupo Maya Luum	DESTINO Ventura servicios integrales	CLIENTE
--	---	---------

CLIENTE CONTACTO	DIRECCIÓN:	TELEFONO
---------------------	------------	----------

UNIDAD MARCA Chevrolet	SUBMARCA Matiz GT	VERSIÓN 2000	COLOR Rojo	SERIE K62 M16A04A C533094	MODELO
------------------------------	----------------------	-----------------	---------------	---------------------------------	--------

VENTURA EJECUTIVO DE CUENTA ISRAEL JIMENEZ GARCIA	TELEFONO CEL. 55-3396-6363	OFICINA VENTURA CORPORATIVO
---	-------------------------------	--------------------------------

EXTERIORES	SI	NO	OBSERVACIONES
1 FARO IZQUIERDO:	/	/	
2 FARO DERECHO	/	/	
3 FAROS DE NIEBLA	/	/	NUMERO:
4 ESPEJOS LATERALES	/	/	NUMERO: 2
5 CALAVERAS	/	/	NUMERO:
6 PARRILLA	/	/	
7 LLANTAS	/	/	MARCA
8 TARJETA DE CIRCULACION	/	/	
9 PLACAS	/	/	MARCA
10 RINES	/	/	


CAJUELA	SI	NO	MARCA
15 LLANTA DE REFACCION:	/	/	VIDA:
16 GATO	/	/	
17 LLAVE DE RUEDA	/	/	
18 SEÑALES	/	/	NUMERO:
19 CABLES	/	/	
20 EXTINGUIDOR	/	/	
21 HERRAMIENTA	/	/	NUMERO:

	SI	NO	NO VISIBLE
9 COMPUTADORA MOTOR	/	/	
10 COMPUTADORA VIAJE	/	/	
11 BATERIA	/	/	
12 MOTOR	/	/	
13 VENTILADOR (ES)	1 no tiene	2	OBSERVACION
14 RADIADORES (ES)	1	2	OBSERVACION

INTERIOR	SI	NO	MARCA
22 BOLSAS DE AIRE FRONTAL	/	/	
23 ESTEREO:	/	/	
24 TAPETES	/	/	NUMERO: 2
25 ESPEJO RETROVISOR	/	/	
26 CABECERAS	/	/	NUMERO: 2
27 LLAVES	/	/	NUMERO:
28 CONTROL	/	/	NUMERO:

GASOLINA / V 1/4 1/2 3/4 FULL KILOMETRAJE 29

IDENTIFIQUE Y SEÑALE LOS DAÑOS DEL VEHICULO



FECHA	NOMBRE Y FIRMA (ENTREGA)	NOMBRE Y FIRMA (RECIBE)	HORA	OBSERVACIONES AL INVENTARIO
1				
2				
3				

NOTA: Subastas Ventura, se hace responsable para efecto de custodia de la unidad, sobre las piezas y equipo indicado en el inventario, para todo caso de controversia, el presente inventario así como las pruebas adicionales serán aceptadas por las partes que participen en la entrega-recepción.

CENTRO DE SUBASTAS
MANCUN

5-37 PM S. J. Ben Navez

toman fotos en mi presencia sin permiso sin permiso de mayra luum Eric omw Sanchez Glowte



Auto
Volante de admisión

SA-004 - FEBRERO 2020

Expediente		CU00419M_D172553		Folio		AXASECJ071021184301B5A	
No. de siniestro	No. de póliza	No. de inciso	Fecha de exp. del documento	Fecha de siniestro			
CU00419M	100207113608	1	07/10/2021	06/10/2021			
Información del asegurado							
Nombre del Asegurado				Teléfono			
ELVIA REYES RODRIGUEZ				8117811171			
Tercero asegurados de AXA Seguros				Tiene condiciones especiales la póliza de AXA Seguros			
				No			
Datos del vehículo asegurado y/o tercero							
Nombre del afectado							
RAMIRO TENA REYES							
Marca	Tipo	Modelo	Puertas	Color			
CHEVROLET	MATIZ G2 MATIZ G2 STD 4P 4CIL	2010	4	BLANCO			
No. de serie		No. de motor		No. de placas			
KL2MJ6AD4AC553091		1		397XGJ			
Siniestro por		Siniestro condicionado		Equipo especial amparado		Requiere grúa	
Colisión		No		No		No	
Asegurado	X	Tercero		Deducible	SI	2190.00	Sigue con auto
							No
Áreas dañadas (preexistentes)							
		<i>Reyes</i>					
Firma de conformidad del asegurado o tercero							
Áreas dañadas (en el siniestro)							
		Salpicadera izquierda, Puerta Delantera izquierda, Coífre, Faro Derecho, Faro, Parrilla, Suspensión Delantera izquierda, Parabrisas, Faro izquierdo, Salpicadera derecha, Fascia delantera, Fascia delantera con alma y bracks, Suspensión Delantera derecha,					
<i>Reyes</i>							
Firma de conformidad del asegurado o tercero							
Nota importante: el ajustador no está autorizado para determinar reparación o sustitución de autopartes dañadas de su unidad. Tampoco puede determinar si por los daños de su unidad es pérdida total. El único departamento autorizado para estos conceptos es el departamento de valuación.							
Para efectuar una revisión minuciosa de los daños que presenta su vehículo a consecuencia del accidente registrado con el número de siniestro arriba mencionado, le agradeceremos presentarlo en la siguiente dirección:							
CDR/CDV		Nombre del taller					
		RESGUARDO S. VENTURA CANCUN					
Calle				Teléfono			
AV. COLOSIO S/N CAMPESTRE LOL-BE SN ALFREDO V BONFIL, CANCUN, Quintana Roo				9982174274			
Observaciones							
ORDEN CON DEDUCIBLE PARA PROCESO DE INDEMNIZACION AL CDR VENTURA							
Declaro conocer y estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad de AXA Seguros, S.A. de C.V., por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, autorizo que los datos personales proporcionados en este formato puedan utilizarse para todos los fines del contrato de seguro.							
Firmas de conformidad							
Nombre y firma del Ajustador		Nombre y firma del asegurado		Nombre y firma del responsable del taller		Nombre y firma del responsable del resguardo/corralón	
<i>Jairo</i>		<i>Reyes</i>					
JAIRO EMMANUEL SEGURA CHAN		ELVIA REYES RODRIGUEZ					



reinventando / los seguros

Por medio de la presente les informo que el taller y/o
agencia: TALCERO, no me hizo
entrega de: Inventario, por lo cual no me
hago responsable de cualquier mal uso que se le pueda dar al dicho documento, para la
unidad marca: Chvrolet, tipo: Matiz, color
rojo final de serie: 3044, con número de Siniestro
C000419M., con destino a Resguardo Ventura.

Empresa de Grúa Magdalen (Karen)

Nombre del operador de Grúa Omar Sanchez

Firma del operador de Grúa [Signature]

Nombre del personal operativo que recibe Brian Marquez

Firma del personal operativo que recibe [Signature]