

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: NA21K008982
 Bien Sec 0
 Póliza: S2139104923

DATOS DEL VEHICULO

Marca: VOLKSWAGEN
 Tipo: GOL
 Modelo: 2017
 Serie: 9BWAB45U4HP023324

Referencia Bancaria de Salvamento NA21K008982S008

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchel
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehiculo (Ebc, Kbb, etc.,
 Copia Factura de Origen
 Fotografias del vehiculo (En sistema)
 Formato Multiple para ajustes de Reserva
 Asignacion de Auto Relevo
 Consulta SAP
 REPUVE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA	
Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
N / A	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	<input checked="" type="checkbox"/>	Normal
No Apto para Circular	<input type="checkbox"/>	Chatarra
Chatarra	<input type="checkbox"/>	Incosteable
Venta Virtual	<input type="checkbox"/>	Fuera de CS Ventura

AFECCION DE RESERVA
 \$ _____

Observaciones del valuador: _____

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehiculo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI	
Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
N / A	<input type="checkbox"/>
N / A	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	25/11/2021	Fecha de Sin:	12/11/2021	Días:	13
Valor comercial, Valor factura o SA	\$ 115,020.00	Mes:	NOVIEMBRE		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO		\$	24,459.42
% de daños	83%	Refacciones		\$	71,548.00
Valor Restos		Total de daños			96,007.42
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total