

Seguros Atlas



CHECKLIST /INVENTARIO DE VEHÍCULO



FOLIO ARRASTRE		ID DEL CLIENTE		PLACAS			
ORIGEN		DESTINO		CLIENTE			
CONTACTO		DIRECCIÓN		TELÉFONO			
MARCA	SUBMARCA	VERSIÓN	COLOR	SERIE	MODELO		
Caja	Caja Saca.		Bianco		2019.		
EJECUTIVO DE CUENTA		TELÉFONO		OFICINA			
SUBASTAS VENTURA							
EXTERIORES	SI	NO	OBSERVACIONES				
1 FARO IZQUIERDO:							
2 FARO DERECHO							
3 FAROS DE NIEBLA			NUMERO:				
4 ESPEJOS LATERALES			NUMERO:				
5 CALAVERAS			NUMERO:				
6 PARRILLA							
7 LLANTAS			MARCA 7 Westlake.				
8 TARIETA DE CIRCULACIÓN							
9 PLACAS			MARCA				
10 RINES			Año				
9 COMPUTADORA MOTOR	SI	NO	NO VISIBLE				
10 COMPUTADORA VIAJE							
11 BATERIA							
12 MOTOR							
13 VENTILADOR (ES)	1	2	OBSERVACIÓN				
14 RADIADORES (ES)	1	2	OBSERVACIÓN				
CAJUELA	SI	NO	MARCA				
15 LLANTA DE REFACCION:			VIDA:				
16 GATO							
17 LLAVE DE RUEDA							
18 SEÑALES			NUMERO:				
19 CABLES							
20 EXTINGUIDOR							
21 HERRAMIENTA			NUMERO:				
INTERIOR	SI	NO	MARCA				
22 BOLSAS DE AIRE FRONTAL							
23 ESTEREO:							
24 TAPETES			NUMERO:				
25 ESPEJO RETROVISOR							
26 CABECERAS			NUMERO:				
27 LLAVES			NUMERO:				
28 CONTROL			NUMERO:				
GASOLINA	/	V	1/4	1/2	3/4	FULL	KILOMETRAJE
29							



FECHA	NOMBRE Y FIRMA (ENTREGA)	NOMBRE Y FIRMA (RECIBE)	HORA	OBSERVACIONES AL INVENTARIO
1	Luis Fernando Monta	Betty Perez		
2				
3				

NOTA: Subastas Ventura, se hace responsable para efecto de custodia de la unidad, sobre las piezas y equipo indicado en el inventario, para casos de controversia, el presente inventario así como las pruebas adicionales serán aceptadas por las partes que participen en la entrega-recepción

Resivo Unidad Conforme a Inventario con daño parte trasera, sin llaves sin estero, sin señales de carretera, sin cables posacorriente, sin computadora, sin catalizador, sin batería, sin llanta de refaccion, gato, sin llave de ruedas, sin herramienta, sin objetos personales estando presente el operador de gruas Avin con placas 57-AN-26 en Validez del Inventario y toma de fotos Betty Perez

Gras Avin Placas 57-AN-26

Contra Unidad Conforme a Inventario con daño parte trasera sin llaves sin estero sin señales de carretera sin cables posacorriente sin computadora sin catalizador sin batería sin llanta de refaccion gato sin llave de ruedas sin herramienta sin objetos personales estando presente el operador de gruas Avin con placas 57-AN-26 en Validez del Inventario y toma de fotos Betty Perez



Ubicación de unidad

FECHA

12/01/2022

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: Seguros Atlas, S. A.

NIU: 000062090464

SINIESTRO: DS1 4662 2021

VIN: xxxxxxxxxxxxxxxx

MOTOR: S/N

TIPO: REMOLQUES

MARCA: CAJA

MODELO: CAJA SECA

VERSIÓN: CAJA SECA CON

AÑO: 2019

COLOR: SIN ASIGNAR

PLACAS: 258379E

UBICACIÓN

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: HIDALGO

POBLACIÓN: MINERAL DE LA REFORMA

COLONIA: SANTA MARIA CALDERA

CALLE: CARRETERA PACHUCA - SAHAGÚN

NÚM. EXTERIOR: .

NÚM. INTERIOR: .

CÓDIGO POSTAL: 42182

CONTACTO: JL REPARACIONES S.A. DE C.V.

TELÉFONO: 7717978454

CORREO: taller9@gmail.com

REFERENCIA:

DESTINO

PAÍS: MÉXICO

ESTADO: HIDALGO

POBLACIÓN: ZAPOTLAN DE JUAREZ

COLONIA: CAMINO INTERPARCELARIO

CALLE: JOSE MARIA MORELOS

NÚM. EXTERIOR: S/D

NÚM. INTERIOR: 14

CÓDIGO POSTAL: 42192

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

REFERENCIA:

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBÍ

NOMBRE Y FIRMA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes mencionados anteriormente.

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

SELLO

ORIGINAL