



Quálitas

Nº. REPORTE 04220047192

Nº. SINIESTRO

# INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
 José Ma. Castoreña N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpan 05200 Ciudad de México  
 Reporte de Sinistros 01800 800 2021 | CENTRO DE CONTACTO 284 6700  
 Centro de contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU

FOLIO 104956

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO  CANTIDAD 1

ALMA ROSA HERRERA MONREAL

FECHA 12/01/2022 HORA 11:14 HRS Nº DE PÓLIZA 0520165030 DESTINO AGENCIA  TALLER  CORRALÓN  OTRO  NOMBRE PENSION VENTURA

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

PERIFERICO

MARCA CHEVROLET AVEO E TIPO CHEVROLET AVEO E PUERTAS 4 MODELO (AÑO) 2009 Nº DE MOTOR 3G1TU51669L10131

Nº DE SERIE 3G1TU51669L10131 COLOR ROJO PLACAS VDY2491 TRANSMISIÓN MANUAL  AUTOMÁTICA

KILOMETAJE 163154 COMBUSTIBLE VACÍO  1/4  1/2  3/4  LLENO

Correo grúa QUALITASSLP01@GMAIL.COM Correo taller QUALITASSLP01@GMAIL.COM

Email ALMA.HERRERA.MONREAL@GMAIL.COM

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)				105.- MOLDURAS (N°)			
2.- BATERIA (MARCA)			DAÑADO	55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			DAÑO
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR			DURALAST	56.- CONTROL AIRE				107.- PUERTA TRASERA			DAÑO
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOMBA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				110.- SALSICADERA			DAÑO
7.- BOCINA CLAXON				60.- ENCENDEDOR				111.- TAPONES RUEDAS (N°)			DAÑO
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (N°)			DAÑO
9.- BOMBA DE AGUA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA				63.- LUZ INTERIOR				113.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				64.- LUZ EXTERIOR				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BÓSTER DE FRENOS				65.- MANIJAS INTERIORES				115.- COFRE			DAÑO
13.- CABLES DE BUIJAS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				116.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				67.- PALANCA DE VEL.				117.- DEFENSA DELANTERA			DAÑO
15.- CARBURADOR				68.- ESTEREO (MARCA)			ORIGINAL	118.- FAROS DE HALÓGENO			DAÑO
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69.- ESTEREO ELÉCTRICOS				119.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				70.- TABLERO				120.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAJE)				71.- TABLERO ELÉCTRICOS				121.- PARRILLA			DAÑO
19.- CORNETAS DE AIRE				72.- TAPETES (N°)			4 TAOETES DE	122.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				123.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				74.- VENTANAS ELÉCTRICAS				124.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75.- VENTANAS ELÉCTRICAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR				76.- VOLANTE				125.- CALAVERAS			DAÑO
24.- ENCENDIDO ELECTRONICO				77.- TARJETAS DE GPS				126.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				78.- TARJETA DE MEMORIA				127.- DEFENSA TRASERA			DAÑO
26.- FLECHA CARDAN				79.- ALFOMBRA CAJUELA				128.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				80.- CABLES PASA CORRIENTE				129.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				81.- CARTÓN CAJUELA				130.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)			DAÑO	82.- GATO (TIPO)				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				83.- HERRAMIENTA (N°)				132.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				84.- LLAVE DE RUEDAS				133.- TOPES			
32.- RADIADOR			DAÑO	85.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR				86.- SEÑALES DE CARRETERA				134.- ANTENA			
34.- SEMEJES				<b>LADO DERECHO</b>				135.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS				87.- ALETAS				136.- ESPOILERS (D) Y (T)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				88.- COSTADO				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				89.- ESPEJO EXTERIOR				138.- GUATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				90.- ESTRIBO				139.- PLACA (D) Y (T)			
39.- TAPÓN RADIADOR				91.- MANIJAS EXTERIORES				140.- RINES (MARCA)			ORIGINAL
40.- TURBO CARGADOR				92.- MOLDURAS (N°)				141.- TAPON GASOLINA			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				93.- PUERTA DELANTERA			DAÑO	142.- TOLDO			
<b>INTERIOR</b>											
42.- ALFOMBRA				94.- PUERTA TRASERA				<b>OTROS</b>			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				95.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO				143.- ALARMA			
44.- ASIENTOS TRASEROS				96.- REFLEJANTE LAT. TRASERO				144.- EXTINGUIDOR			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)				97.- SALSICADERA			DAÑO	145.- LLAVERO			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)				98.- TAPONES RUEDAS (N°)				146.- OBJETOS PERSONALES			
47.- BOTONES RADIO / ESTEREO				99.- VIDRIOS LATERALES (N°)				147.- OTROS PAPELES			
48.- CABECERAS				<b>LADO IZQUIERDO</b>				148.- PLACAS VIN.			
49.- CAJUELAS DE GUANTES			DAÑO	100.- ALETAS				149.- LLANTAS			
50.- CENICEROS				101.- COSTADO			DAÑO	MARCA: <input checked="" type="checkbox"/> D			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				102.- ESPEJO EXTERIOR				VIDA: <input checked="" type="checkbox"/> DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				103.- ESTRIBO			DAÑO	150.- OTROS			
53.- CODERAS				104.- MANIJAS EXTERIORES							

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS... NO DE IR OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

120102 109  
 en el momento de la inspección se observó el daño en el espejo exterior y en la llanta derecha delantera.  
 Se le sugiere al asegurado que se ponga en contacto con el taller para que se realice el mantenimiento correspondiente.