

GRUAS



ARIES

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 76672

FECHA

DIA

MES

AÑO

27

01

22

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 833 217-1010

MARCA: Nissan	TIPO: March	MODELO: 2013	COLOR: Blanco
PLACAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NÚMERO: 1 2	No. DE MOTOR:	
SERIE: 3N1CK3CD4DL225931			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Traslado a Maestros Ventura			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: Qualitas	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE:
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO:			

TRANSMISIÓN

STANDARD ☒AUTOMATICA ☐

LLAVES

SI ☒NO ☐

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR

BIEN

MAL

NO TRAE

MOTOR

BIEN

MAL

NO TRAE

INTERIOR

BIEN

MAL

NO TRAE

Defensa Del.		X	
Parrilla		X	
Faros Cofre		X	
Parabrisas		X	
Limpiadores		X	
Capacete		X	
Guardafangos Izq.		X	
Portezuela Izq.		X	
Cristales		X	
Medallón		X	
Cajuela		X	
Luces Posteriores		X	
Defensa posterior		X	
Guardafangos Der.		X	
Portezuela Der.		X	
Cristales	✓	X	
Antena		X	
Espejos		X	
Tapones Ruedas	3		
No. de Llantas	3		
Medida y Marca	21 mod yonke		

Radiador		X	
Ventilador		X	
Generador		X	
Batería (marca)	Contin		
Carburador			X
Filtro de Aire			X
Distribuidor		N/V	
Bujías		N/V	
Cables		N/V	
Bobina			X
Bomba de Gas			X
Bomba de Inyecc.		N/V	
Inyectores		N/V	
Compresores			X

Tablero	✓		
Volante	✓		
Radio			X
Equipo Sonido	Original		
Reloj			X
Encendedor			X
Espejos	Mod		X
Asientos	✓		
Tapetes			X
Bocinas		N/V	
Luces		X	
Aire Acond.		X	
Radiador			X
Compresor			X
Teléfono			✓

COMBUSTIBLE

V

1/4

1/2

3/4

LL

Carga Consistente en:

No objetos de valor
No efectivo Golpes y Rayones en
general

Observaciones:

TAMPICO

PERSONA QUE ENTREGO
EL VEHICULO

OPERADOR GRUA

OFICIAL

PERSONA QUE RECIBIO
EL VEHICULO

27-01-22



Quálitas
COMPAÑÍA DE SEGUROS.

INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México

Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700

Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

Nº: 62412954

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

20890

Nº. DE SINIESTRO

15590

FOLIO

1184784

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

LLAVES: SÍ ☒ NO ☐

CANTIDAD

FECHA

HORA

Nº. DE POLIZA

DESTINO

NOMBRE

DD MM AA
27 01 22

1020150991

AGENCIA ☐

TALLER ☐

CORRALÓN ☒

OTRO ☐

S. V. C.

DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

MARCA

TIPO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

Mazda

Wagon

4

2013

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

3MCA3CD4DL225931

Gras

☐ AUTOMÁTICA

☒ MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE: VACÍO ☐

1/4 ☐

1/2 ☐

3/4 ☐

LLENO ☐

DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR				54.- COMPACT DISC (MARCA)				106.- MOLDURAS (Nº.)			
1.- ALTERNADOR	-			55.- CONSOLA	-			107.- PUERTA DELANTERA			
2.- BATERÍA (MARCA)	-			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	-			108.- PUERTA TRASERA			Daño
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	-			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	-			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	-			58.- DEFROSTER	-			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	-			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	-			111.- SALPICADERA			Daño
6.- BOBINA	-			60.- ENCENDEDOR	-			112.- TAPONES RUEDAS (Nº.)			
7.- BOCINA CLAXON	-			61.- ESPEJO RETROVISOR	-			113.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	-			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	-			PARTE FRONTAL			
9.- BOMBA DE AGUA	-			63.- LUZ INTERIOR	-			114.- BISELES			Daño
10.- BOMBA DE GASOLINA	-			64.- LUZ STOP	-			115.- BRAZOS DE LIMPIADORES			Daño
11.- BANDAS DE MOTOR	-			65.- MANIJAS INTERIORES	-			116.- COFRE			Daño
12.- BOSTER DE FRENO	-			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	-			117.- CUARTOS DE LUZ			Daño
13.- CABLES DE BUJÍAS	-			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	-			118.- DEFENSA DELANTERA			Daño
14.- CAJA DE VELOCIDADES	-			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	-			119.- FAROS DE HALÓGENO			Daño
15.- CARBURADOR	-			69.- RELOJ	-			120.- FAROS DE NIEBLA			Daño
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	-			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	-			121.- PARABRISAS			rayado
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	-			71.- TABLERO	-			122.- PARRILLA			Daño
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	-			72.- TAPETES (Nº.)	-		4	123.- PLUMAS LIMPIADORES			
19.- CORNETAS DE AIRE	-			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	-			124.- PORTA PLACA			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	-			74.- VESTIDURAS	-			125.- TOPES			
21.- DIFERENCIAL	-			75.- VISERAS	-			PARTE TRASERA			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	-			76.- VOLANTE	-			126.- CALAVERAS			
23.- DISTRIBUIDOR	-			77.- TARJETAS DE GPS	-			127.- CHAPA CAJUELA			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	-			78.- TARJETA DE MEMORIA	-			128.- DEFENSA TRASERA			Daño
25.- FILTRO DE AIRE	-			79.- DISPOSITIVO GPS	-			129.- LIMPIADORES			
26.- FLECHA CARDAN	-			CAJUELA				130.- MEDALLÓN			
27.- GENERADOR	-			80.- ALFOMBRA CAJUELA	-			131.- PORTA PLACA			
28.- MARCHA	-			81.- CABLES PASA CORRIENTE	-			132.- SISTEMA DE ESCAPE			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	-			82.- CARTÓN CAJUELA	-			133.- TAPA CAJUELA			Preexistente
30.- MOTOR LIMPIADORES	-			83.- GATO (TIPO)	-			134.- TOPES			
31.- MOTOR VENTILADOR	-			84.- HERRAMIENTA (Nº.)	-			GENERAL			
32.- RADIADOR	-			85.- LLAVE DE RUEDAS	-			135.- ANTENA			
33.- REGULADOR	-			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	-			136.- CANASTILLA			
34.- SEMIEJES	-			87.- SEÑALES DE CARRETERA	-			137.- ESPOILERS (D) Y (I)			
35.- SISTEMA DE GAS	-			LADO DERECHO				138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº.)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	-			88.- ALETAS	-			139.- GUATA COFRE			Daño
37.- TANQUE DE GASOLINA	-			89.- COSTADOS	-			140.- PLACA (D) Y (I)			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	-			90.- ESPEJO EXTERIOR	-			141.- RINES (MARCA)			Daño
39.- TAPÓN RADIADOR	-			91.- ESTRIBO	-			142.- TAPÓN GASOLINA			Daño
40.- TURBO CARGADOR	-			92.- MANIJAS EXTERIORES	-			143.- TOLDO			Preexistente
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	-			93.- MOLDURAS (Nº.)	-			OTROS			
INTERIOR				94.- PUERTA DELANTERA	-			144.- ALARMA			
42.- ALFOMBRA	-			95.- PUERTA TRASERA	-			145.- EXTINGUIDOR			
43.- ASIENTOS DELANTEROS	-			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	-			146.- LLAVERO			
44.- ASIENTOS TRASEROS	-			97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	-			147.- OBJETOS PERSONALES			
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº.)	-			98.- SALPICADERA	-			148.- OTROS PAPELES			
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº.)	-			99.- TAPONES RUEDAS (Nº.)	-			149.- PLACA VIN.			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	-			100.- VIDRIOS LATERALES (Nº.)	-			150.- LLANTAS			Daño
48.- CABECERAS	-			LADO IZQUIERDO				MARCA			
49.- CAJUELA DE GUANTES	-			101.- ALETAS	-			VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
50.- CENICEROS	-			102.- COSTADO	-			151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	-			103.- ESPEJO EXTERIOR	-			152.- CÁMARA / SENSORES			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	-			104.- ESTRIBO	-			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/>			
								PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>			
								COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/>			
								COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>			

8/9 Parte Frontal Motor, llanta Del. Der., puerta Del. Der., Espejo Ext. Der. Dañados Golpes y caídas

20:20 Los fueron recibidos en inspección de acuerdo a obs. anexo de p. 7/8/22

Verificar en el manual de instrucciones los daños a la unidad y a los componentes de la unidad.

23.- DISTRIBUIDOR	77.- TARJETAS DE GPS	127.- CHAPA CAJUELA
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	78.- TARJETA DE MEMORIA	128.- DEFENSA TRASERA
25.- FILTRO DE AIRE	79.- DISPOSITIVO GPS	129.- LIMPIADORES
26.- FLECHA CARDAN	CAJUELA	130.- MEDALLÓN
27.- GENERADOR	80.- ALFOMBRA CAJUELA	131.- PORTA PLACA
28.- MARCHA	81.- CABLES PASA CORRIENTE	132.- SISTEMA DE ESCAPE
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	82.- CARTÓN CAJUELA	133.- TAPA CAJUELA
30.- MOTOR LIMPIADORES	83.- GATO (TIPO)	134.- TOPES
31.- MOTOR VENTILADOR	84.- HERRAMIENTA (Nº)	GENERAL
32.- RADIADOR	85.- LLAVE DE RUEDAS	135.- ANTENA
33.- REGULADOR	86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	136.- CANASTILLA
34.- SEMEJES	87.- SEÑALES DE CARRETERA	137.- ESPOILERS (D) Y (I)
35.- SISTEMA DE GAS	LADO DERECHO	138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	88.- ALETAS	139.- GUATA COFRE
37.- TANQUE DE GASOLINA	89.- COSTADOS	140.- PLACA (D) Y (I)
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	90.- ESPEJO EXTERIOR	141.- RINES (MARCA)
39.- TAPÓN RADIADOR	91.- ESTRIBO	142.- TAPÓN GASOLINA
40.- TURBO CARGADOR	92.- MANIJAS EXTERIORES	143.- TOLDO
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	93.- MOLDURAS (Nº)	OTROS
INTERIOR	94.- PUERTA DELANTERA	144.- ALARMA
42.- ALFOMBRA	95.- PUERTA TRASERA	145.- EXTINGUIDOR
43.- ASIENTOS DELANTEROS	96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	146.- LLAVERO
44.- ASIENTOS TRASEROS	97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	147.- OBJETOS PERSONALES
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	98.- SALPICADERA	148.- OTROS PAPELES
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	99.- TAPONES RUEDAS (Nº)	149.- PLACA VIN.
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	100.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	150.- LLANTAS
48.- CABECERAS	LADO IZQUIERDO	MARCA
49.- CAJUELA DE GUANTES	101.- ALETAS	VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>
50.- CENICEROS	102.- COSTADO	151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	103.- ESPEJO EXTERIOR	152.- CÁMARA / SENSORES
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	104.- ESTRIBO	PORTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>
53.- CODERAS	105.- MANIJAS EXTERIORES	COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTE LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADO DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

EXCLUSIVO ASEGURADO

NO DEJO OBJETOS PERSONALES EN LA UNIDAD

Sen Perla...

FIRMA DEL ASEGURADO

	23946	
NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA QUE RECIBE	NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE	NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

ORIGINAL / ASEGURADO

QS-03

Verificar en el manual de instrucciones los daños a la unidad y a los componentes de la unidad.