

## CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

## DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: UA21L012957  
 Bien Sec 1  
 Póliza: HU39005581  
 Referencia Bancaria de Salvamento S001

## DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN  
 Tipo: VERSA  
 Modelo: 2022  
 Serie: 3N1CN7AE4NK392940

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación  
 Valuación Mitchel  
 Presupuesto de Taller o Agencia  
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes  
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)  
 Copia Factura de Origen  
 Fotografías del vehículo (En sistema)  
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva  
 Asignación de Auto Relevo  
 Consulta SAP  
 REPUVE (reporte de robo)  
 Folio Ventura NIU  
 Fecha de traslado  
 Ubicación VENTURA

## ENTREGA

N / A
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
N / A
Si

## Condicion de Venta

## Ventura

## Chubb

Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

## AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total  
 Carta para baja de placas  
 Placas del vehículo  
 Formato de identificación del Cliente (PLD)  
 Carta de retiro de placas  
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

## RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
N / A

Observaciones del cliente:

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	18/01/2022	Fecha de Sin:	15/10/2021	Días:	95
Valor comercial, Valor factura o SA	238,900.00	Mes	OCTUBRE		
Perdida total técnica:		Michell MO			39,077.00
% de daños	65%	Refacciones			116,372.27
Valor Restos		Total de daños			155,449.27
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total