

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: KA21J074946
 Bien Sec 0
 Póliza: EK141000693
 Referencia Bancaria de Salvamento S009

DATOS DEL VEHICULO

Marca: HONDA
 Tipo: ACCORD
 Modelo: 2003
 Serie: 1HGCM82593A900114

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

DOCUMENTOS	ENTREGA	CONDICION DE VENTA
Volante original de Valuación	Si	
Valuación Mitchel	Si	Para Reparar <input checked="" type="checkbox"/>
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A	Chatarra <input type="checkbox"/>
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	Si	Venta Virtual <input type="checkbox"/>
SopORTE de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si	
Copia Factura de Origen	No	
Fotografías del vehículo (En sistema)	Si	
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No	
Asignacion de Auto Relevó	N / A	
Consulta SAP	Si	
REPUVE (reporte de robo)	Si	
Folio Ventura NIU	Si	
Fecha de traslado	Si	
Ubicación	Si	

AFECTACION DE RESERVA

\$ 46 980

02/02/2022

Observaciones del valuador: SIN DEDUCIBLE

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
Si
N / A
No

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	20/10/2021	Fecha de Sin:	17/10/2021	Días:	3
Valor comercial, Valor factura o SA	50,900.00	Mes	OCTUBRE		2021
Perdida total técnica:		Michell MO			10,124.42
% de daños	96%	Refacciones			38,578.44
Valor Restos	\$20,360	Total de daños			48,702.86
% Valor Restos	40%				
Nombre, firma y sello de valuador:		Nombre, firma y sello de Supervisor			