

SALVAMENTOS DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

CARRETERA FEDERAL CANCUN - MERIDA KM. 22
 FRACCION A LOTE S/N ALFREDO V. BONFIL POLIGONO 4
 BENITO JUAREZ, Q. ROO, C.P. 77560
 R.F.C. SCA-030724-FY8

FORMATO No. 2
 No. Inventario

GRUAS ABIMERHI

© Lada s/costo 01-800-942-90-90
 Tel.: 8-81-10-00 al 29


SERVICIO DE GRÚAS INVENTARIO DE VEHÍCULOS DETENIDOS

Nó. de Folio de Servicio

Fecha: 21/Febrero/2022 Hora: _____ Motivo: Tratado
 Dirección: Ayuntamiento Charrolet - Subastas Ventura

DATOS DEL VEHICULO: Marca Charrolet Tipo Beet Modelo 2019
 Color gris Placas s/p Serie 070343
 Propietario _____
 Conductor _____ Dirección _____

DEPOSITO DE VEHÍCULOS No.



INVENTARIO GENERAL DEL VEHICULO

| | SI | NO | | SI | NO |
|-----------------------|----|----|---------------------|----|----|
| Cerrado | ✓ | ✓ | Abierto | ✓ | |
| Costado Izquierdo | ✓ | | Llaves | ✓ | |
| Costado Derecho | ✓ | | Radiador | ✓ | |
| Molduras | | ✓ | Acumulador | ✓ | |
| Cristal Delantero | ✓ | | Carburador | ✓ | |
| Cristal Izquierdo | ✓ | | Distribuidor | ✓ | |
| Salpicadera Delantera | | ✓ | Generador | ✓ | |
| Salpicadera Trasera | ✓ | | Bocinas | ✓ | |
| Parrilla | | ✓ | Marcha | ✓ | |
| Faro Izquierdo | | ✓ | Ventilador | ✓ | |
| Faro Derecho | | ✓ | Purificador | ✓ | |
| Faro Niebla | | ✓ | Purificador | ✓ | |
| Cofre | | ✓ | Claxon | NO | ✓ |
| Limpiadores | ✓ | | Reloj | | ✓ |
| Panorámicos | ✓ | | Radio | ✓ | ✓ |
| Especjos | ✓ | | Estereo | ✓ | |
| Antena | ✓ | | Aire Acondicionado | ✓ | |
| Defensa Trasera | ✓ | | Encendedor | ✓ | |
| Defensa Delantera | ✓ | ✓ | Tapetes | ✓ | |
| Llantas | ✓ | | Asiento Delantero | ✓ | |
| Tapones | ✓ | ✓ | Asiento Trasero | ✓ | |
| Medallón | ✓ | | Plafones | ✓ | |
| Redillas | ✓ | ✓ | Llanta de Refacción | ✓ | |
| Cajuela | ✓ | | Herramienta | ✓ | |
| Placa Delantera | | ✓ | Pinza | | |
| Placa Trasera | | ✓ | Desarmador | | |
| | | | Llaves | | |
| | | | Cables | | |

Se tomaron fotos en un proceso de entrega
 sin faltantes de acuerdo a las observaciones
 cobradas en un inventario
 Sergio Alberto Perea Cantun
 90A12N
 AC-24

Otros Objetos: Gato, rellenos, reflejantes, llave de medida
desfases, rotas, radas, ventura, filtro de aire, rotas
 Observaciones: en el inventario de deposito de agua

Grúa: _____ Responsable: 21 FEB. 2022 Firma: _____

RECIBIDO
 CENTRO DE SUBASTAS CANCÚN

Nombre y firma del guía _____ Nombre y firma Oficial en turno _____

Emilio Madson Bays H.06:53 PM. cpe 21-02



FOLIO DE ARRASTRE

NO. 0000031829182



Pase de salida

FECHA DE SOLICITUD

21/02/2022

DATOS DEL VEHÍCULO

PROPIETARIO: CHUBB SEGUROS MEXICO SA

NIU : 000063190931

MODELO: BEAT

SINIESTRO: SA22A000412

VERSIÓN: BEAT HB PAQ C L4 MFI

VIN: MA6CC6CD5KT070343

AÑO: 2019

MOTOR: HECHO EN INDIA

COLOR: SIN ASIGNAR

TIPO: AUTO

PLACAS: usa344h

MARCA: CHEVROLET

ENTREGA DEL VEHÍCULO

RECIBI

NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR DE GRÚA

PLACA DE GRÚA

FECHA DE ENTREGA

Al adjudicarse esta(s) unidad(es) acepto y reconozco la condición de venta, así como el estado material en el que se encuentra y admito que presenta los faltantes

Acepto y reconozco que este bien es un activo dado de baja o un salvamento producto de un siniestro, por lo que libero a Subastas Ventura S.A. de C.V. Así como a su propietario, de toda responsabilidad administrativa, civil y/o penal, en virtud de que no se ofrece ninguna garantía por daños y/o vicios ocultos.

SELLO

ORIGINAL