

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL**DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: TA22A001070

Bien Sec 0

Póliza: AX141501003

Referencia Bancaria de Salvamento

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN

Tipo: APRIO

Modelo: 2010

Serie: 93YL60BS3AJ059999

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevé
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

VENTURA

ENTREGA

N/A

SI

N/A

SI

SI

N/A

SI

N/A

N/A

SI

N/A

N/A

Condicion de Venta**Ventura****Chubb**

Para Reperar

No Apto para Circular

Chatarra

Venta Virtual

Normal

Chatarra

Incosteable

Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación

20/02/2022

Fecha de Sin:

21/01/2022

Días:

30

Valor comercial, Valor factura o SA

35,400.00

Mes

FEBRERO

Pérdida total técnica:

% de daños

97%

Valor Restos

% Valor Restos

Michell MO

9,473.73

Refacciones

24,998.48

Total de daños

34,472.21

EDGAR MARTINEZ

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total