



Qualitas

# INVENTARIO ÚNICO DE AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros Cuajimalpa 05200 Ciudad de México.  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

N°. REPORTE 04220267864

N°. SINIESTRO

FOLIO 109126

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, S. A. DE C.V.** ASEGURADO  TERCERO  LLAVES SI  NO  CANTIDAD 1

FECHA **02/03/2022** HORA **13:46 HRS** N° DE PÓLIZA **1420148484** DESTINO **SUBASTAS VENTURA**

DIRECCIÓN (DEL DESTINO) **AUTOPISTA CANCUN MERIDA KM274**

MARCA **NISSAN MARCH SENSE** TIPO **NISSAN MARCH SENSE** PUERTAS **4** MODELO (AÑO) **2021** N° DE MOTOR **3N1CK3CE1ML21549**

N° DE SERIE **3N1CK3CE1ML215494** COLOR **BLANCO** PLACAS **XRY277A** TRANSMISIÓN **MANUAL** AUTOMÁTICA

KILOMETAJE **0** COMBUSTIBLE **VACÍO** 1/4  1/2  3/4  LLENO

Correo grúa **daniel3194@gmail.com** Correo taller **daniel3194@gmail.com**

Email **daniel3194@gmail.com**

DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERV.
<b>MOTOR</b>											
1.- ALTERNADOR				54.- COMPAC DISC (MARCA)				105.- MOLDURAS (N°)			
2.- BATERIA (MARCA)				55.- CONSOLA				106.- PUERTA DELANTERA			
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR				56.- CONTROL AIRE				107.- PUERTA TRASERA			
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO				57.- CONTROL CALEFACCIÓN				108.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO			
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN				58.- DEFROSTER				109.- REFLEJANTE LAT. TRASERO			
6.- BOBINA				59.- ECUALIZADOR (MARCA)				110.- SALPICADERA			
7.- BOCINA CLAXON				60.- ENCENDEADOR				111.- TAPONES RUEDAS (N°)			
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				61.- ESPEJO RETROVISOR				112.- VIDRIOS LATERALES (N°)			
9.- BOMBA DE AGUA				62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO				<b>PARTE FRONTAL</b>			
10.- BOMBA DE GASOLINA				63.- LUZ INTERIOR				113.- BISELES			
11.- BANDAS DE MOTOR				64.- LUZ STOP				114.- BRAZOS DE LIMPIADORES			
12.- BOSTER DE FRENOS				65.- MANIJAS INTERIORES				115.- COFRE			
13.- CABLES DE BUJÍAS				66.- PALANCA DE VELOCIDADES				116.- CUARTOS DE LUZ			
14.- CAJA DE VELOCIDADES				67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL				117.- DEFENSA DELANTERA			
15.- CARBURADOR				68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)				118.- FAROS DE HALÓGENO			
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO				69.- RELQU				119.- FAROS DE NIEBLA			
17.- COMPUTADORA (MOTOR)				70.- SEGUROS ELÉCTRICOS				120.- PARABRISAS			
18.- COMPUTADORA (VIAGE)				71.- TABLERO				121.- PARRILLA			
19.- CORNETAS DE AIRE				72.- TAPETES (N°)				122.- PLUMAS LIMPIADORES			
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES				73.- VENTANAS ELÉCTRICAS				123.- PORTA PLACA			
21.- DIFERENCIAL				74.- VESTIDURAS				124.- TOPES			
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA				75.- VISERAS				<b>PARTE TRASERA</b>			
23.- DISTRIBUIDOR				76.- VOLANTE				125.- CALAVERAS			
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO				77.- TARJETAS DE GPS				126.- CHAPA CAJUELA			
25.- FILTRO DE AIRE				78.- TARJETA DE MEMORIA				127.- DEFENSA TRASERA			
26.- FLECHA CARDAN				<b>CAJUELA</b>				128.- LIMPIADORES			
27.- GENERADOR				79.- ALFOMBRA CAJUELA				129.- MEDALLÓN			
28.- MARCHA				80.- CABLES PASA CORRIENTE				130.- PORTA PLACA			
29.- MOTOR (MONOBLOCK)				81.- CARTÓN CAJUELA				131.- SISTEMA DE ESCAPE			
30.- MOTOR LIMPIADORES				82.- GATO (TIPO)				132.- TAPA CAJUELA			
31.- MOTOR VENTILADOR				83.- HERRAMIENTA (N°)				133.- TOPES			
32.- RADIADOR				84.- LLAVE DE RUEDAS				<b>GENERAL</b>			
33.- REGULADOR				85.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)				134.- ANTENA			
34.- SEMEJES				86.- SEÑALES DE CARRETERA				135.- CANASTILLA			
35.- SISTEMA DE GAS				<b>LADO DERECHO</b>				136.- ESPOILERS (D) Y (T)			
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN				87.- ALETAS				137.- FUSIBLES/ELEVADORES (N°)			
37.- TANQUE DE GASOLINA				88.- COSTADO				138.- GUATA COFRE			
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR				89.- ESPEJO EXTERIOR				139.- PLACA (D) Y (T)			
39.- TAPÓN RADIADOR				90.- ESTRIBO				140.- RINES (MARCA)			
40.- TURBO CARGADOR				91.- MANIJAS EXTERIORES				141.- TAPÓN GASOLINA			
41.- VÁLVULA REPARTIDORA				92.- MOLDURAS (N°)				142.- TOLDO			
<b>INTERIOR</b>											
42.- ALFOMBRA				93.- PUERTA DELANTERA				<b>OTROS</b>			
43.- ASIENTOS DELANTEROS				94.- PUERTA TRASERA				143.- ALARMA			
44.- ASIENTOS TRASEROS				95.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO				144.- EXTINGUIDOR			
45.- BOCINAS (MARCA Y N°)				96.- REFLEJANTE LAT. TRASERO				145.- LLAVERO			
46.- BOLSAS DE AIRE (N°)				97.- SALPICADERA				146.- OBJETOS PERSONALES			
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO				98.- TAPONES RUEDAS (N°)				147.- OTROS PAPELES			
48.- CABECERAS				99.- VIDRIOS LATERALES (N°)				148.- PLACAS VIN.			
49.- CAJUELAS DE GUANTES				<b>LADO IZQUIERDO</b>				149.- LLANTAS			
50.- CENICEROS				100.- ALETAS				MARCA			
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD				101.- COSTADO				VIDA: DD <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> TD <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/>			
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)				102.- ESPEJO EXTERIOR				150.- OTROS			
53.- CODERAS				103.- BARRAS				<b>EXCLUSIVO ASEGURADO</b>			

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD DE ALERTEO NO SE ENCUENTRA EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO EL TIPO DE EQUIPO Y SU UBICACIÓN.

*Jose Juan Gutierrez*  
9-03-22 09 MAR. 2022  
13:15

## RECIBIDO

CENTRO DE SUBASTAS CANCÚN

GRUAS IMPACTO NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL OPERADOR GRÚA (QUE RECIBE) **DANIEL CASTILLA** NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE **DANIEL CASTILLA** GRUPO SIGMA DIVISION GOLFO, S. A. DE C. V. NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA ASEGURADO O TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.

Se tomaron fotos en mi presencia entregó copia n patentes de acuerdo a la observaciones colocadas en el inventario

Humberto Obando Velencio  
GUAS IMPACTO DEL SUESTE  
Nº 11 08 59-AP-2L-





# ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.  
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU  CARRIL EXPRES  DAÑO MENOR A DEDUCIBLE  FOLIO 1054419  
 N°. REPORTE 04220267864 N°. SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO 22VF00131871

ASEGURADO	TERCERO	FECHA	HORA	N° DE PÓLIZA	N° DE ENDOSO	N° DE INCISO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/03/2022	13:02 HRS	1420148484	000000	0001
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				TELÉFONO		
SERAFIN GONZALEZ DESCONOCE				77 7343 1722		
E-MAIL				TEC.SERAFINGR@GMAIL.COM,daniel3194@gmail.com		
RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO			RESPONSABLE	TELÉFONO		
SUBASTAS VENTURA CANCUN				99 8850 6480		
DOMICILIO				COBERTURA		
AUTOPISTA CANCUN-MERIDA KM. 294400 LT. 02 MZA. 1 SM 81CANCUN EXC.P. JUAREZ QUINTANA ROO, CP: 77500				DAÑOS MATERIALES		
MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)	KILOMETRAJE			
NISSAN	NISSAN MARCH SENSE 1.6L	2021				
N°. DE SERIE	COLOR	TRANSMISIÓN				
3N1CK3CE1M1L215494	BLANCO	AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>				
PLACAS	XRY277A					

**CLÁUSULA DE DEDUCIBLE**

APLICA  NO  SI  TIPO  FIJO  %  ADM  TALLER / AGENCIA: FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE. ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SUMA ASEGURADA  PORCENTAJE DED.  SIPAC  CODE

\$  % CANTIDAD \$ 10345.4 CADE  ACUERDO Q

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO




DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR	EN CASO DE INUNDACIÓN
FACIA DELANTERA, PARRILLA, EMBLEMA, COFRE, TAPA CAJUELA, FACIA TRASERA, FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA	<input type="checkbox"/> NIVEL 1 (Hasta el estribo) <input type="checkbox"/> NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y...) <input type="checkbox"/> NIVEL 3 (Por arriba del tablero)
IZQUIERDA, SALPICADERA DERECHA, COSTADO DERECHO, CALAVERA DERECHA, TAPA CAJUELA, TOVA CALAVERAS, PISO CAJUELA, MARCO	
RADIADOR Y RADIADOR	

VALIDO POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

### DAÑOS PREEXISTENTES SI NO



### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIERÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA; DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL. HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ACEPTO EL DOCUMENTO Y EL AVISO DE PRIVACIDAD

32789 MANUEL DANIEL CASTILLA  
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

SERAFIN GONZALEZ DESCONOCE  
NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO

Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.