

## CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

### DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: XA21E002116  
 Bien Sec 0  
 Póliza: EM40101715 1

### DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN  
 Tipo: MARCH  
 Modelo: 2020

Referencia Bancaria de Salvamento XA21E002116 S005 Serie: 3N1CK3CD6LL221975

## RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	No
Valuación Mitchel	No
Presupuesto de Taller o Agencia	No
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	No
Copia Factura de Origen	No
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	No
Consulta SAP	No
REPUVE (reporte de robo)	NO
Folio Ventura NIU	No
Fecha de traslado	No
Ubicación	No

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal X
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

### AFECTACION DE RESERVA

\$ 199,890.00

Observaciones del valuador: \_\_\_\_\_

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

### RECIBI

Si
Si
No
No
No
No

Observaciones del cliente: \_\_\_\_\_

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación		Fecha de Sin:	19/05/2021	Días:	
Valor comercial, Valor factura o SA		Mes	MARZO		163,700.00
Perdida total técnica:			Michell MO		
% de daños	#DIV/0!		Refacciones		
Valor Restos	-		Total de daños		-
% Valor Restos					

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y sello de Supervisor

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y sello de valuador:

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total