

Este volante expira 10 días después de su fecha de expedición

Reporte: 10424

Folio: 10558

NUM. DE SINIESTRO 80 AUN 354/22 AUN 57440	NUM. DE PÓLIZA 1	CERTIFICADO Tercero	TELÉFONO 4441259084
ASEGURADO Rodríguez Ojeda	TERCERO	AJUSTADOR Cruz Eduardo Mte. Salazar	
ASIGNACIÓN DE TALLER <input type="checkbox"/> INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS	APLICAR DEDUCIBLE SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL DEDUCIBLE \$ 7720	VALOR COMERCIAL DEL VEHÍCULO \$ 154 400

MARCA Toyota	TIPO Sientra	MODELO 2011	COLOR Blanco	PUERTAS 5	PLACAS VAD910 A
DATOS DEL TALLER / AGENCIA					
DOMICILIO Paseo de la Libertad	COLUMNA Carretera	TELÉFONO 57 la pila	ATENCIÓN		

DAÑOS SINIESTRO			
LADO DERECHO	FRENTE	TRASERA	LADO IZQUIERDO
DAÑOS MECÁNICOS			
① Motor ② Toledos ③ Parabrisas ④ Solapamientos ⑤ Asesor del ⑥ Faros ⑦ Parrilla ⑧ Espasmos ⑨ Llantas de l. izq. ⑩ Lubricación ⑪ Herrajes.			
INTERIORES		BASTIDORES	

DAÑOS PREEXISTENTES			
LADO DERECHO	FRENTE	TRASERA	LADO IZQUIERDO
DAÑOS MECÁNICOS			
① Asesor			
INTERIORES		BASTIDORES	

¿DUDAS, COMENTARIOS, ACLARACIONES O QUEJAS?
POR FAVOR LLAME A SERVICIO AL ASEGURADO

800 834 90 00
CORREO: atencion_usuarios@elpotosi.com.mx

HORARIO DE SERVICIO
LUNES A JUEVES DE 8:00 A 13:00 HRS. Y EN LA
TARDE DE 15:30 A 18:00 HRS. VIERNES 8 A 15:30 HRS.

IMPORTANTE
PARA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO, ES NECESARIO PRESENTAR AL TALLER / AGENCIA EL COMPROBANTE DE PAGO DE DEDUCIBLE HECHO EN NUESTRAS OFICINAS O DEPÓSITO A LA CUENTA NÚMERO 840003477 DE BANORTE CLABE 072700 008400034773 A NOMBRE DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., SI REQUIERE COMPROBANTE FISCAL FAVOR DE SOLICITARLO EN NUESTRAS OFICINAS.

EN CASO DE NO SER EL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO O EN CASO DE PERSONAS MORALES, FAVOR DE PRESENTAR EN EL TALLER / AGENCIA UNA CARTA PODER SIMPLE Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RECIBE EL VEHÍCULO.

SE APLICARÁN LAS DEPRECIACIONES CORRESPONDIENTES POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO EN LA REPOSICIÓN DE LLANTAS, BATERÍAS O MOTORES, EN BASE AL PROMEDIO DE USO QUE INDIQUE EL DIAGNÓSTICO.

SI EL CONTRATO NO ESTUVIERE VIGENTE, O LA PRIMA NO SE HUBIERE PAGADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., NO ESTÁ OBLIGADO A REALIZAR PAGO ALGUNO DERIVADO DEL ACCIDENTE.

LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS EL POTOSÍ, S.A., QUEDARÁN EXTINTAS EN EL MOMENTO EN QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, RECHAZO DE SINIESTRO Y EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES DE PAGO PREVISTAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, QUEDANDO A CARGO DEL ASEGURADO LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DE DICHO ACCIDENTE.

EL AJUSTADOR NO DETERMINA EL MONTO DE LOS DAÑOS, CAMBIOS O REPARACIÓN DE PIEZAS, NI TIEMPO DE REPARACIÓN Y ENTREGA DEL VEHÍCULO.

LUGAR Se	DÍA 2	MES 3	AÑO 22
Firma del Ajustador		Firma del Conductor	
Firma del Ajustador		Firma del Propietario	

Folio: 10558






SLP

2/3/22

SINIESTRO
80AUN 309/20
MOTOR O SERIE
BSC001428

POLIZA
AUN 57440
TIPO
Sigma
R.F.V.
- - -

ASEGURADO
Teresa Rodriguez
PLACAS
VAB910A
KILOMETRAJE
-

TRANSMISION  LLAVES  COMBUSTIBLE  1/4  1/2  3/4  LL

DESCRIPCIÓN	SI	NO	DAÑOS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	DAÑOS	DESCRIPCIÓN	SI	NO	DAÑOS
MOTOR				CONTROL CALEFACCIÓN				TAPONES RUEDAS			
ALTERNADOR				CONTROL ELÉCTRICO				DELANTERO			
BAYONETA ACEITE MOTOR				DEFROSTER				BISEL			
BAYONETA ACEITE HIDRAUL				ENCENDEDOR				BRAZOS DE LIMPIADORES			
BAYONETA ACEITE TRANSM.				ESPEJO INTERIOR				COFRE			
BOBINA				EXTINGUIDOR				CUARTOS DE LUZ			
BOCINA DE CLAXON				LUZ INTERIOR				DEFENSA DELANTERA			
BOMBA DIRECC. HIDRAUL				MANIJAS INTERIORES				FAROS DE HALÓGENO			
BOMBA DE AGUA				PALANCA DE VELOCIDADES				FAROS DE NIEBLA			
BOMBA DE GASOLINA				PERILLA PALANCA				PARABRISAS			
BANDAS DE MOTOR				RELOJ				PARRILLA			
BOSTER DE FRENOS				TABLERO				PLUMAS LIMPIADORAS			
CABLES BUJÍAS				TAPETES				PORTA PLACA			
CAJA DE VELOCIDADES				VICERAS				SPOILER			
CARBURADOR				CAJUELA				TRASERA			
COMPRESORA AIRE ACOND.				CABLES PASA CORRIENTE				CALAVERAS			
COMPUTADORA				GATO HIDRÁULICO				DEFENSA TRASERA			
DIFERENCIAL				GATO				PORTA PLACA			
DIRECCIÓN HIDRÁULICA				HERRAMIENTAS				LIMPIADORES			
DISTRIBUIDOR				LLAVE RUEDA				MEDALLÓN			
DEPÓSITO AGUA LIMP.				SEÑALES DE CARRETERA				SISTEMA ESCAPE			
ENCENDIDO ELECTRÓNICO				TAPETES CARTÓN CAJUELA				SPOILER			
FILTRO CARBURADOR				LADO DERECHO				TAPA CAJUELA			
FLECHA CARDAN				ALETAS				GENERAL			
MARCHA				ANTENA				CANASTILLA			
MOTOR LIMPIADORES				COSTADO				COMPUTADORAS			
MOTOR				CRISTALES PUERTA DEL.				EMBLEMAS			
MOTOVENTILADOR				CRISTALES PUERTA TRAS.				SPOILERS			
RADIADOR				ESPEJOS EXTERIORES				TAPÓN GASOLINA			
REGULADOR				MANIJAS EXTERIORES				TOLDO			
SEMIJES				MOLDURAS				OTROS			
SISTEMA DE GAS				PUERTA DELANTERA				BATERIA			
SISTEMA DE INYECCIÓN				PUERTA TRASERA				MARCA			
TANQUE DE GAS				REFLEJANTE LATERAL TRAS.				COMPACT DISC			
TAPÓN ACEITE MOTOR				UNIDAD RECIBIDA				MARCA			
TAPÓN RADIADOR				VIGILANTE				ECUALIZADOR			
TURBO CARGADOR				ANTENA				MARCA			
INTERIOR				35				ESTEREO TONACINTAS			
ALFOMBRA				35				MARCA			
ASIENTOS DELANTEROS				35				LLANTAS			
ASIENTOS TRASEROS				35				*VIDA			
BOCINAS RADIO				35				RADIO			
BOTONES DE PUERTA				35				MARCA			
BOTONES RADIO O ESTÉREO				35				TELÉFONO			
CABECERAS				35				MARCA			
CAJUELA DE GUANTES				35				RINES			
CENICERO				35				ESPECIAL			
CINTURONES DE SEGURIDAD				35				VOLANTE MARCA			
CODERAS				35				ESPECIAL			
CONSOLA				35							
CONTROL AIRE ACOND.				35							

NOTA: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse describiendo la marca y/o el estado de conservación.
DD (Delantero Derecha), DI (Delantero Izquierdo), TD (Trasero Derecha), TI (Trasero Izquierda), R (Refacción).

NOMBRE Y FIRMA DEL ASEGURADO
TERCERO O REPRESENTANTE QUE ENTREGA

Graza Zavaleta
RAZÓN SOCIAL DE LA GRÚA

NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR QUE RECIBE

Agustin Herrera
NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRÚA QUE RECIBE