



# GRUAS DE QUINTANA ROO

SARA ESTHER MUZA SIMON R.F.C. MUSS-470302-JQO

MATRIZ

CARMEN OCHOA DE MERINO No. 248

TEL. (983) 832-89-11 FAX 832-19-81 E-Mail saidqroo@prodigy.net

SUCURSAL

CALLE 97 LOTE #5 ENTRE CALLE 68 Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ

TEL. (983) 839-42-71 E-Mail saidqroo@prodigy.net

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO, MEX.

Folio: \_\_\_\_\_

Expediente: \_\_\_\_\_

Fecha: 98 03 22

## INVENTARIO

NOMBRE DEL CLIENTE: Qualitas (Jose Guadalupe)  
 MARCA: Chevrolet MODELO: Avea COLOR: Plata PLACAS: Sin placas  
 SE RECOGE EN: Agencia Chevrolet Centenario  
 SE LLEVA A: Subastas Ventura Cancun


DETALLE DE INVENTARIO. Anote "Si" o "No" especifique con letra LSGHD52H6LD010704

FRENTE	INTERIOR	ATRAS	COSTADOS
PARABRISAS <input checked="" type="checkbox"/>	VOLANTE ORIGINAL <input checked="" type="checkbox"/>	MEDALLÓN <input checked="" type="checkbox"/>	MOLDURAS <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>
LIMPIADORES <input checked="" type="checkbox"/>	ESPEJO RETROVISOR <input checked="" type="checkbox"/>	LIMPIADOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	TAPONES orig. <input checked="" type="checkbox"/> <u>Original</u>
ROCIADORES <input checked="" type="checkbox"/>	VISERAS <input checked="" type="checkbox"/>	ROCIADOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	RINES originales <input checked="" type="checkbox"/> <u>si</u>
FAROS <input checked="" type="checkbox"/>	LUZ DE CORTESÍA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	CALAVERAS <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	LLANTAS-marca- <input checked="" type="checkbox"/> <u>4</u>
FAROS NIEBLA <input checked="" type="checkbox"/>	ASIENTOS ORIGINALES <input checked="" type="checkbox"/>	ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	ESPEJOS <input checked="" type="checkbox"/> <u>✓</u>
CUARTOS <input checked="" type="checkbox"/>	VESTIDURAS <input checked="" type="checkbox"/>	EMBLEMAS <input checked="" type="checkbox"/> <u>rayones</u>	DIRECCIONALES <input checked="" type="checkbox"/> <u>✓</u>
PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/>	TABLERO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	MANIJAS puertas <input checked="" type="checkbox"/> <u>✓</u>
ESCUDO <input checked="" type="checkbox"/>	ENCENDEDOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	LUZ DE PLACA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	OTROS <input checked="" type="checkbox"/> <u>✓</u>
FACIA <input checked="" type="checkbox"/>	RADIO -MARCA <input checked="" type="checkbox"/> <u>Original</u>	TAPÓN DE TANQUE <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	
PLACA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	EQUALIZADOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	OTROS <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	
ANTENA <input checked="" type="checkbox"/>	BOCINAS <input checked="" type="checkbox"/> <u>Originales</u>		
MOTOR	CAJUELA	TOLDO	
BATERIA <input checked="" type="checkbox"/> <u>si</u>	ALFOMBRA <input checked="" type="checkbox"/> <u>✓</u>	QUEMACOCOS <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	
TAPÓN ACEITE <input checked="" type="checkbox"/>	LLANTA REFACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	CANASTILLA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	
CABLES BUJÍA <input checked="" type="checkbox"/>	EXTINTOR <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	TORRETA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	
VENTILADOR <input checked="" type="checkbox"/>	HERRAMIENTA <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	OTROS <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	
BAYONETA ACEITE <input checked="" type="checkbox"/>	GATO <input checked="" type="checkbox"/> <u>si</u>		
CARTER ¿golpeado? <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>	SEÑALES <input checked="" type="checkbox"/> <u>si</u>		
CLAXON <input checked="" type="checkbox"/>	EQUIPO SONIDO <input checked="" type="checkbox"/> <u>no</u>		
OTROS <input checked="" type="checkbox"/> <u>Computadora si</u>	GERRA BIEN? <input checked="" type="checkbox"/> <u>si</u>		
	OTROS <input checked="" type="checkbox"/> <u>tiene golpe en cajuela</u>		

OBSERVACIONES: Cuenta con llave de quich  
Partes del motor de la camioneta

DETALLE DE INVENTARIO, MARQUE CON UNA "X" O ESPECIFIQUE CON LETRA

Eduardo CR



Manifiesto que el auto no ha sufrido daño alguno o pérdidas durante el traslado  
 Nombre y firma de quien entrega el auto: Ednaud Air Perez Quijaco  
 Nombre y firma de quien recibe el auto: Vergasa Perez Ambrasio  
 Número de orden de reparación: \_\_\_\_\_ Número de cono y color: \_\_\_\_\_

OPERADOR DE LA GRÚA \_\_\_\_\_ PROPIETARIO \_\_\_\_\_ RECIBIÓ VEHÍCULO \_\_\_\_\_

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS EXTRAVIADOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE Y SI NO SON UTILIZADOS NUESTROS SERVICIOS.

ROSA ELVA TOMILLA L. 23.54

entro sin  
 inventario  
 de  
 observacion  
 de  
 acuerdo  
 a  
 lo  
 establecido  
 en  
 el  
 inventario  
 de  
 bienes  
 de  
 la  
 empresa  
 de  
 fecha  
 90 APR 22  
 Se  
 tipo  
 de  
 bienes  
 de  
 la  
 empresa  
 de  
 fecha  
 90 APR 22  
 Se  
 tipo  
 de  
 bienes  
 de  
 la  
 empresa  
 de  
 fecha  
 90 APR 22



Cancun

# ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V  
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de  
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700  
Centro de contacto Quálitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx


NIU  CARRIL EXPRES  DAÑO MENOR A DEDUCIBLE  FOLIO   
 N° REPORTE  N° SINIESTRO  FOLIO ELECTRÓNICO

ASEGURADO  TERCERO  FECHA  HORA  N° DE PÓLIZA  N° DE ENDOSO  N° DE INCISO   
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE  TELÉFONO   
 E-MAIL   
 RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO  RESPONSABLE  TELÉFONO   
 DOMICILIO  COBERTURA   
 MARCA  TIPO  MODELO (AÑO)  KILOMETRAJE   
 N° DE SERIE  COLOR  TRANSMISIÓN   
 PLACAS  AUTOMÁTICA  MANUAL

### CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA  SI  FIJO  %  ADM  TALLER / AGENCIA FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE. ÉSTE SERÁ PAGADO EN OFICINAS DE QUÁLITAS DIRECTAMENTE  
 DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:  
 SUMA ASEGURADA  PORCENTAJE DED.  SIPAC  CODE   
 \$  % CANTIDAD \$  CADE  ACUERDO Q  FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

### ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO DERECHO      LADO IZQUIERDO      FRENTE      POSTERIOR

### DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

FACIA DELANTERA, PARRILLA, EMBLEMA, COFRE, FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA IZQUIERDA, SALPICADERA DERECHA,  
 FARO NIEBLA IZQUIERDO, FARO NIEBLA DERECHO, MARCO DE RADIADOR, RADIADOR, CONDENSADOR Y COMPACTOS  
 VALIDO POR 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE


### EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES SI  NO



LADO DERECHO      LADO IZQUIERDO      FRENTE      POSTERIOR