

## CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

### DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: IA21K010024

Bien Sec 0

Póliza: KJ41940000

Referencia Bancaria de Salvamento S005

### DATOS DEL VEHICULO

Marca: GM

Tipo: AVEO

Modelo: 2015

Serie: 3G1TA5AF7FL119730

## RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	No
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevo	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

**AFECCION DE RESERVA**  
**\$0**

ALARCON

Observaciones del valuador: \_\_\_\_\_

## DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

### RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: \_\_\_\_\_

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	12/11/2021	Fecha de Sin:	03/11/2021	Días:	9
Valor comercial, Valor factura o SA	73,200.00	VALOR	EBC		
Perdida total técnica:		Michell MO			9,192.90
% de daños	118%	Refacciones			77,056.00
Valor Restos		Total de daños			86,248.90
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total