

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: SA21L014200
 Bien Sec: 0
 Póliza: SK141800378
 Referencia Bancaria de Salvamento: BA22A000058S006

DATOS DEL VEHICULO

Marca: SUSUKI
 Tipo: IGNIS GLX
 Modelo: 2021
 Serie: JS2FH81S2M6300293

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitche
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de par
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, e
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistem
 Formato Múltiple para ajustes de Reserv
 Asignación de Auto Relevo
 Consulta SAP
 REPUBE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA

Si
Si
N / A
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circula		Chatarra
Chatarra		Incosteabl
Venta Virtua		Fuera de CS Ventur

AFECTACION DE RESERVA

221,000

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	10/01/2022	Fecha de Sin:	21/12/2021	Días:	20
Valor comercial, Valor factura o SA	279,990.00	Mes:	V.F.		
Perdida total técnica:	NO	Michell MO			33,522.76
% de daños	71%	Refacciones			165,253.61
Valor Restos		Total de daños			198,776.37
% Valor Restos	-				

Nombre, firma y sello de Supervisor

HUGO ALEJANDRO PINTO GUILLEN