

03812654

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: MA22B009043
 Bien Sec 0
 Póliza: K138100985

DATOS DEL VEHICULO

Marca: KIA
 Tipo: SOUL
 Modelo: 2017

Referencia Bancaria de Salvamento MA22B009043S002

Serie: KNDJP3A43H7482968

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
 Valuación Mitchel
 Presupuesto de Taller o Agencia
 Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
 Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
 Copia Factura de Origen
 Fotografías del vehículo (En sistema)
 Formato Múltiple para ajustes de Reserva
 Asignación de Auto Relevó
 Consulta SAP
 REPUVE (reporte de robo)
 Folio Ventura NIU
 Fecha de traslado
 Ubicación

ENTREGA

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
N / A
Si
Si
Si

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar	x	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ve

AFECTACION DE RESERVA

\$ 193,300

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
 Carta para baja de placas
 Placas del vehículo
 Formato de identificación del Cliente (PLD)
 Carta de retiro de placas
 Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	26/03/2022	Fecha de Sin:	12/02/2022	Días:	42
Valor comercial, Valor factura o SA	195,300.00	Mes	feb-22		
Perdida total técnica:		Michell MO			10,987.89
% de daños	53%	Refacciones			92,803.95
Valor Restos	64,449.00	Total de daños			103,791.84
% Valor Restos	0.33				

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total