



Nº. REPORTE

04220324000

NIU

Nº. SINIESTRO

FOLIO 110409

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
José Ma. Cantorera N°. 425 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05210 Ciudad de México.
Reporte de siniestro 01060 800 2830 | 01060 288 6700
Centro de contacto Qualitas 01060 800 2821 | ccq@qualitas.com.mx

Formulario de datos generales: NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ARRENDADORA COMERCIAL DE CELAY A, S.A. DE C.V.
FECHA: 14/03/2022, HORA: 11:43 HRS, Nº DE PÓLIZA: 2780011950, DESTINO: SUBASTAS VENTURA.
MARCA: VW JETTA A7, TIPO: VW JETTA A7, PUERTAS: 4, MODELO (AÑO): 2019, Nº DE MOTOR: 3VWNP6BUXKM2428.
COMBUSTIBLE: VACÍO, TRANSMISIÓN: MANUAL.

Table with columns: DESCRIPCIÓN, SI NO OBSERV, DESCRIPCIÓN, SI NO OBSERV. Lists various car components and their status (e.g., 1. ALTERNADOR, 2. BATERIA (MARCA), 3. BAYONETA ACEITE MOTOR).

NOTA: EL EQUIPO ADICIONAL QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS DEBERÁ ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
ARRENDADORA COMERCIAL DE CELAY A, S.A. FIRMA DEL ASEGURADO

VIGILANCIA
GRUAS SUR
28127 FERNANDEZ GARCIA VICENTE
ARRENDADORA COMERCIAL DE CELAY A, S.
Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo...

1900 INGRESA JOSE A. SIFUENTES DE GRUAS SUR PLACAS 84013355
telhoi parabrasi comen Salpicadero, costado de motor
Chego Unidad de acuerdo a Osamenta Reporte
se Tomo Fotos en mi presencia
Jose Angeles Jara - S.D.S.

16-03-22
Marcela Espinoza
Sule 1917



Qualitas

ORDEN DE ADMISIÓN AUTOMÓVILES

Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.
José Ma. Castorena N°. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Reporte de Siniestros 01800 800 2880 | 01800 288 6700
Centro de contacto Qualitas 01800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

NIU	<input type="checkbox"/>	CARRIL EXPRES	<input type="checkbox"/>	DAÑO MENOR A DEDUCIBLE	<input type="checkbox"/>	FOLIO	1074130
N°. REPORTE	04220324000	N°. SINIESTRO	<input type="checkbox"/>	FOLIO ELECTRÓNICO	22VD00161335		

ASEGURADO	TERCERO	FECHA	HORA	N° DE PÓLIZA	N° DE ENDOSO	N° DE INCISO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/03/2022	11:19 HRS	2780011950	000000	0001

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	TELÉFONO
JOSE LUIS PEREZ RAMIREZ	46 2210 3955

E-MAIL
LUIZ.PEREZ@OUTLOOK.COM,gemano2491@gmail.com

RAZÓN SOCIAL DEL CDR A DONDE SE ENVIARÁ EL VEHÍCULO	RESPONSABLE	TELÉFONO
SUBASTAS VENTURA LEÓN		47 7167 8396

DOMICILIO	COBERTURA
CARRETERA LEONSILO KM 8 LOS LOPEZLEON GUANAJUATO, CP: 37880	DANOS MATERIALES


MARCA	TIPO	MODELO (AÑO)	KILOMETRAJE
VOLKSWAGEN	VW JETTA A7 COMFORTLINE 4P	2019	

N°. DE SERIE	COLOR	GRIS PLATA	TRANSMISIÓN
3VWNP6BUXKM242859	PLACAS	GRR405C	AUTOMÁTICA <input type="checkbox"/> MANUAL <input checked="" type="checkbox"/>

CLÁUSULA DE DEDUCIBLE

APLICA	TIPO	DEDUCIBLE ADMINISTRATIVO:
NO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/>	FIJO <input type="checkbox"/> % <input checked="" type="checkbox"/>	TALLER / AGENCIA, FAVOR DE NO COBRAR EL DEDUCIBLE, ESTE SERA PAGADO EN OFICINAS DE QUALITAS DIRECTAMENTE
SUMA ASEGURADA	PORCENTAJE DED.	SIPAC <input type="checkbox"/> CODE <input type="checkbox"/>
\$ 322,636.00	5.00	CADE <input type="checkbox"/> ACUERDO Q <input type="checkbox"/>
% CANTIDAD \$ 16131.8		FIRMA DEL AJUSTADOR / ABOGADO

ÁREAS DAÑADAS EN EL SINIESTRO



LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A REPARAR

FACIA DELANTERA, PARRILLA, EMBLEMA, COFRE, PARABRISAS, TOLDO, MEDALLON, TAPA CAJUELA, FACIA TRASERA, FARO IZQUIERDO, FARO DERECHO, SALPICADERA IZQUIERDA, SALPICADERA DERECHA, ESPEJO LATERAL IZQUIERDO, ESPEJO LATERAL DERECHO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PUERTA DELANTERA DERECHA, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA DERECHA, COSTADO IZQUIERDO, COSTADO DERECHO, CALAVERA IZQUIERDA, CALAVERA DERECHA, RIN DELANTERO IZQUIERDO, RIN DELANTERO DERECHO, RIN TRASERO IZQUIERDO, RIN TRASERO DERECHO, LAMPITA DELANTERA IZQUIERDA, PARTIDAS NAJAS-TAPA CAJUELA.
FECHA DE


EN CASO DE INUNDACIÓN

- NIVEL 1 (Hasta el estribo)
- NIVEL 2 (Por debajo del tablero, alfombra y)
- NIVEL 3 (Por arriba del tablero)

POSIBLE AGRAVAMIENTO

SÓLO PÉRDIDA TOTAL DAÑOS MATERIALES (SPT)

DAÑOS PREEXISTENTES SI NO



LADO DERECHO LADO IZQUIERDO FRENTE POSTERIOR

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS PREEXISTENTES

--

QUEDA ENTENDIDO QUE SI POR CUALQUIER CAUSA NO ESTUVIERE VIGENTE EL CONTRATO DE SEGURO QUE DEBIERA AMPARAR ESTE RIESGO, QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., NO ADQUIRIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO ES EXCLUSIVAMENTE DEL ASEGURADO, OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LA REPARACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LIQUIDAR LOS GASTOS CAUSADOS A LA COMPAÑÍA.

EL AJUSTADOR / ABOGADO CARECE DE FACULTADES PARA COMPROMETER LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PARTES DAÑADAS EN EL ACCIDENTE, AL IGUAL QUE PARA DETERMINAR QUE LA UNIDAD, POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA, DEBE SER CONSIDERADA PÉRDIDA TOTAL. HAGO CONSTAR QUE SIN QUE MEDIE SUGERENCIA, CONVENIENCIA, INDUCCIÓN, PRESIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER INDOLE, SELECCIONO LIBREMENTE AL TALLER ARRIBA INDICADO, PARA QUE MI VEHÍCULO SEA ENVIADO PARA VALUACIÓN DE DAÑOS Y/O REPARACIÓN, ACEPTANDO DE CONFORMIDAD EL CONTENIDO E INDICACIONES QUE AMPARA LA PRESENTE ORDEN DE ADMISIÓN.

ACEPTO EL DOCUMENTO Y EL AVISO DE PRIVACIDAD

28127 FERNANDEZ GARCIA VICENTE
NOMBRE, APELLIDOS, CLAVE Y FIRMA
DEL AJUSTADOR / ABOGADO

JOSE LUIS PEREZ RAMIREZ

NOMBRE, APELLIDOS, Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL ASEGURADO O TERCERO
Manifiesto que fue puesto a mi disposición el Aviso de Privacidad de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V., por lo que autorizo el tratamiento de mis Datos Personales para los fines señalados en el mismo, incluyendo el intercambio de información para el cumplimiento del contrato de seguro.