

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL**DATOS DEL SINIESTRO**

No. De Siniestro: TA22C003817
Bien Sec 0
Póliza: B8141500000

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN
Tipo: TSURU
Modelo: 2004
Serie: 3N1EB31S74K543395

Referencia Bancaria de Salvamento

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	N/A
Valuación Mitchel	SI
Presupuesto de Taller o Agencia	N/A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	SI
Soprote de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	SI
Copia Factura de Origen	N/A
Fotografías del vehículo (En sistema)	SI
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	N/A
Asignación de Auto Relevo	N/A
Consulta SAP	SI
REPUVE (reporte de robo)	N/A
Folio Ventura NIU	N/A
Fecha de traslado	
Ubicación	VENTURA

Condicion de Venta

Ventura	Chubb
Para Reperar	Normal
No Apto para Circular	Chatarra
Chatarra	Incosteable
Venta Virtual	Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	21/03/2022	Fecha de Sin:	13/03/2022	Días:	8
Valor comercial, Valor factura o SA	27,400.00	Mes	MARZO		
Perdida total técnica:		Michell MO		7,090.61	
% de daños	78%	Refacciones		14,403.20	
Valor Restos		Total de daños		21,493.81	
% Valor Restos					

EDGAR MARTINEZ

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total