

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: BA21L008152
 Bien Sec 0
 Póliza: Q2141449508
 Referencia Bancaria de Salvamento BA21L008152S004

DATOS DEL VEHICULO

Marca: MITSUBISHI
 Tipo: OUTLANDER
 Modelo: 2009
 Serie: JE4LS21W99Z016184

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	No
Presupuesto de Taller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignación de Auto Relevó	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	
Ubicación	

Condicion de Venta		
Ventura		Chubb
Para Reperar	X	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECCION DE RESERVA
69,400

Observaciones del valuador: _____ PT

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

- Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
- Carta para baja de placas
- Placas del vehículo
- Formato de identificación del Cliente (PLD)
- Carta de retiro de placas
- Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI
Si
Si
No
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	<u>11/03/2022</u>	Fecha de Sin:	<u>18/12/2021</u>	Días:	<u>83</u>
Valor comercial, Valor factura o SA	<u>69,400.00</u>	Mes	<u>DICIEMBRE</u>		
Perdida total técnica:		Michell MO			<u>6,289.49</u>
% de daños	<u>110%</u>	Refacciones			<u>70,181.36</u>
Valor Restos		Total de daños			<u>76,470.85</u>
% Valor Restos					

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total