

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL**DATOS DEL SINIESTRO**No. De Siniestro: **TA22A000727**Bien Sec **0**Póliza: **B741008498****DATOS DEL VEHICULO**Marca: **MAZDA**Tipo: **2**Modelo: **2022**Referencia Bancaria de Salvamento **TA22A000727S006**Serie: **3MDDJBTVXNM451719****RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR**

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevo
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar		Normal X
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada pérdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	04/04/2022	Fecha de Sin:	14/01/2022	Días:	80
Valor comercial, Valor factura o SA	339.900,00	Mes	ENERO		
Pérdida total técnica:		Michell MO			12.349,75
% de daños	52%	Refacciones			163.855,00
Valor Restos		Total de daños			176.204,75
% Valor Restos					

EDGAR MARTINEZ MATA

Nombre, firma y sello de Supervisor

MARIA EUGENIA MACIAS

Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total