

*Pendientes
a integrar*

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: BA22A000553
 Bien Sec: 0
 Póliza: CD141000087

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN
 Tipo: SENTRA
 Modelo: 2020
 Serie: 3N1AB8AE2LY294957

Referencia Bancaria de Salvamento BA22A000553S006

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

| | ENTREGA |
|--|---------|
| Volante original de Valuación | Si |
| Valuación Mitchel | No |
| Presupuesto de Taller o Agencia | N / A |
| Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes | No |
| Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.) | Si |
| Copia Factura de Origen | Si |
| Fotografías del vehículo (En sistema) | No |
| Formato Múltiple para ajustes de Reserva | No |
| Asignación de Auto Relevé | Si |
| Consulta SAP | Si |
| REPUVE (reporte de robo) | |
| Folio Ventura NIU | |
| Fecha de traslado | |
| Ubicación | |

| Condicion de Venta | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Ventura | | Chubb |
| Para Reperar | X | Normal |
| No Apto para Circular | | Chatarra |
| Chatarra | | Incosteable |
| Venta Virtual | | Fuera de CS Ventura |

AFECTACION DE RESERVA
228,000

Observaciones del valuador: _____ PT

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

| | RECIBI |
|---|--------|
| Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total | Si |
| Carta para baja de placas | Si |
| Placas del vehículo | No |
| Formato de identificación del Cliente (PLD) | N / A |
| Carta de retiro de placas | N / A |
| Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas | Si |

Observaciones del cliente: _____

RESUMEN EJECUTIVO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------|-------------------|
| Fecha de entrega de valuación | <u>26/01/2022</u> | Fecha de Sin: | <u>22/01/2022</u> | Días: | <u>4</u> |
| Valor comercial, Valor factura o SA | <u>228,000.00</u> | Mes | <u>ENERO</u> | | |
| Perdida total técnica: | | Michell MO | | | <u>18,782.70</u> |
| % de daños | <u>57%</u> | Refacciones | | | <u>112,268.67</u> |
| Valor Restos | <u>77,520</u> | Total de daños | | | <u>131,051.37</u> |
| % Valor Restos | <u>34%</u> | | | | |

Nombre, firma y sello de Supervisor _____

Nombre, firma y sello de valuador: _____

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total _____