



Ventura

servicios integrales en subastas

NIU

INVENTARIO FÍSICO DE UNIDADES

SERIE	MARCA	MODELO	COLOR	AÑO	PLACA
35KPC135ASLLC103	Hyundai	ACCENT	Negro	2020	S/P


107

COMPUTADORA DE MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE		
COMPUTADORA DE VIAJE	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	VISIBLE	NO VISIBLE		
BATERÍA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	VISIBLE	NO VISIBLE	MARCA	
MOTOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO				
CAJA DE VELOCIDADES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO				
CATALIZADOR	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO				
FAROS	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD			
ESPEJOS EXTERIORES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD 2			
RINES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINALES <input checked="" type="checkbox"/>	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
TAPONES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
LLANTAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	MARCA	CANTIDAD	ESTADO	
PLACAS	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	DELANTERA		TRASERA	
CALAVERAS	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD 2			
LLANTA DE REFACCIÓN	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	MARCA			
HERRAMIENTA	SI	NO	TIPO (especificar)			
LLAVES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD			
CONTROL DE ALARMA	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	CANTIDAD			
ESTEREO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	CAJA CD
DVD	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINAL	ADAPTADO	MARCA	
BOCINAS <i>ocultas</i>	SI	NO	ORIGINALES	ADAPTADOS	MARCA	CANTIDAD
BOLSAS DE AIRE	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD			
ESPEJOS INTERIORES	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	CANTIDAD			
TARJETA IAVE/TAG	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO (especificar)			

~~CONTROL DE ALARMA~~
 06/04/22
UNIDAD RECIBIDA
 VIGILANTE

OBSERVACIONES

Colision frontal hacia donado de la
 Donado sin daños a parte donado
 golpes y rayones en general
 sin fotos



OT- OP 1158

INVENTARIO DE VEHICULO		
Nº 74340		
FECHA		
DIA 06	MES 04	AÑO 22

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 833 217-1010

MARCA: <u>HYUNDAI</u>	TIPO: <u>ACCENT</u>	MODELO: <u>2020</u>	COLOR: <u>NEGRO</u>
PLACAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	No. DE MOTOR:	
SERIE: <u>3KPC35A56LE103107</u>			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: <u>TRASLADO A SUBASTAS VENTURA MODA LHO</u>			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: <u>ANA SEGUROS</u>	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE: <u>27613</u>
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: <u>BODY SHOP CENTRAL CAMIONERA</u>			

TRANSMISIÓN STANDARD AUTOMATICA LLAVES SI NO

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR	BIEN MAL NO TRAE			MOTOR	BIEN MAL NO TRAE			INTERIOR	BIEN MAL NO TRAE		
Defensa Del.		X		Radiador	✓			Tablero		X	
Parrilla		X		Ventilador	✓			Volante		X	
Faros Cofre			X	Generador	✓			Radio			X
Parabrisas	✓			Batería (marca)	✓	LTH		Equipo Sonido	✓	PANTALLA	
Limpiadores	✓			Carburador			X	Reloj			X
Capacete	✓			Filtro de Aire	✓			Encendedor			X
Guardafangos Izq.		X		Distribuidor	✓			Espejos	✓		
Portezuela Izq.		X		Bujías	✓			Asientos	✓		
Cristales	✓			Cables	✓			Tapetes	✓		
Medallón	✓			Bobina				Bocinas		OCULTAS	
Cajuela	✓			Bomba de Gas		NO VISIBLE		Luces		X	
Luces Posteriores	✓			Bomba de Inyecc.				Aire Acond.	✓		
Defensa posterior		X		Inyectores	✓			Radiador	✓		
Guardafangos Der.		X		Compresores			X	Compresor	✓		
Portezuela Der.	✓			COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL			Teléfono			X	
Cristales	✓			Carga Consistente en: <u>LLANTA REFACCION, TIRON. NO OBJETOS</u>							
Antena			X	<u>VALOR. NO EFECTIVO GOLPES Y RAYONES EN GENERAL</u>							
Espejos	1V		1X								
Tapones Ruedas	4V										
No. de Llantas	4V										
Medida y Marca	R-17										

Observaciones: COFRE DAÑADO, PIEZAS SUELTAS EN INTERIOR 06/04/22

 PERSONA QUE ENTREGO EL VEHICULO	 OPERADOR GRUA	OFICIAL	 PERSONA QUE RECIBIO EL VEHICULO
-------------------------------------	-------------------	---------	-------------------------------------