

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO:

Marca: Ford.	Sub Marca: Ford.	Modelo: Escape 2010	Color: Azu	Placas: YHD97
Nº de motor:	Serie: 1FMCU0DC39A14C4066			
Descripción del servicio: Traspaso.	Nombre Proveedor: Grúas Acción.			
Ubicación: Col. Pto Mexico.	Destino: Villahermosa. Tab km18-Tcapa.			
Numero de Sinistro: 3570520	Compañía/Aseguradora: Zorch	# Eco grúa: 02.		
Nombre del asegurado: Zorch Seguros.	Póliza:	Kilometraje:		

MOTOR	SÍ	NO	DAÑO
COMPUTADORA MOTOR			si trae
CAJA DE VELOCIDADES			/
ALTERNADOR			/
BATERÍA	SI		Agencia
BAYONETA ACEITE MOTOR			/
CLAXON			/
BOMBA DE AGUA			/
BOMBA GASOLINA			/
BANDA MOTOR			/
SISTEMA FRENOS			/
CABLES BUJÍAS			/
BOBINA			/
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPÓSITO LIMPIADORES			/
DIRECCIÓN HIDRÁULICA			/
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRÓNICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK			/
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA			/
TAPÓN DE GASOLINA			/
TAPÓN DE ACEITE			/
TAPÓN RADIADOR			/
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SÍ	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
ESTÉREO	SI		
BOLSAS DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINTURÓN SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELÉCTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES ()	/		
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/		
VESTIDURAS ()	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

CAJUELA	SÍ	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASA CORRIENTE	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE RUEDA	/		
LLANTA DE REFACCIÓN	/		NO trae
SEÑALES DE CARRETERA	/		

PARTE FRONTAL	SÍ	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		/
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		/
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		/
BALASTRAS	/		/
BULBOS	/		/
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		/
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTA PLACA / PLACA	/		/

PARTE TRASERA	SÍ	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		/
BULBOS	/		/
CAJUELA	/		/
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLÓN	/		/
PORTA PLACA / PLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/

GENERAL	SÍ	NO	DAÑO
LLAVE ENCENDIDO	/		si trae
CONTROL	/		/
SPOILERS	/		/
FUSIBLES	/		/
PLACAS	/		/
RINES	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
CANASTILLA	/		/

COSTADO IZQUIERDO	SÍ	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDAS	/		/
CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

COSTADO DERECHO	SÍ	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRASERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		Dunlop 4
TAPONES DE RUEDAS	/		/
CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

ENCUESTA DE CALIDAD

1.- ¿El tiempo de arribo al servicio fue? **03:09**

2.- ¿Considera que la atención del operador fue?

3.- ¿El estado físico de la grúa fue?

4.- ¿El cuidado de la unidad fue?

VIGILANCIA
CENTRO DE SUBASTAS
VILLAHERMOSA

OBSERVACIONES ADICIONALES

Unidad cargada.
Cuentas con catalizador.
Llave encendido.
No trae el tarro.
Manose
Catalizador principal no trae detras de motor.

Jaqueline Acops

NOMBRE Y FIRMA
PERSONA QUE ENTREGA LA UNIDAD
Manifiesto entregar el vehículo en las condiciones descritas en este inventario

Gabriel Martínez González

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRÚA QUE TRASLADA
Manifiesto recibir el vehículo en las condiciones descritas en este inventario

NOMBRE Y FIRMA
PERSONA QUE RECIBE LA UNIDAD
Manifiesto recibir el vehículo en las condiciones descritas en este inventario

405 Fotografías tomadas en mi presencia - 141-62-2
 Entrega Unidad de acuerdo a observaciones reportadas.
 Grúas Acción Gabriel Martínez González

* POLIZA CZG 14 *

Pase de admisión para valoración de daños

SERVICIO: 2615109
VALORACION: T2022360001
FOLIO



Asegurado Aplica deducible Sí Porcentaje 3%
Tercero No

Este pase expira 30 días posteriores a la fecha de expedición

Interesado y/o propietario del vehículo

VIRGINIA SOTO SANCHEZ
Teléfono de casa Teléfono celular

No. de siniestro No. de póliza
3570520 110962982

Email usoto_2006@yahoo.com.mx

Marca Modelo / Año Tipo Color
Ford 2010 ESCAPE AZUL

Placa No. de serie
YH04772 IFNCU0C79AKC9066

Datos del centro de reparación

Nombre del Taller

TECNO CAZ

Teléfono

9211633501


Domicilio (Calle, número, colonia, delegación o municipio)

CUAUHTEMOC No. 2502 COL DTO MEXICO


La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de las refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptado, firmando de conformidad este Pase de Atención por el interesado y el ajustador. Los daños marcados en este Pase de Atención están sujetos a revisión.

Daños del vehículo

Nota: El Ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y/o entrega del vehículo



Daños preexistentes (es posible que durante la valoración en el centro de reparación se detecten otros daños pre-existentes)



Información para el pago de deducible

¿Puedo pagar el deducible por teléfono?

Sí. Solamente debes llamar al 018008883673 y contar con una tarjeta de crédito o débito.

Importante: Si el número de siniestro cuenta con 7 dígitos, agrega el número 1 antes de los 7 dígitos. Recuerda ingresar en la parte de concepto "Deducible".

¿Qué otras opciones hay para pagar el deducible?

Puede ser por depósito bancario en Bancomer BBVA a la cuenta CIE 977101. Para hacer válido el depósito es necesario ingresar la referencia (el número de tu siniestro).

Virginia Soto Hara

Nombre y firma del conductor y/o asegurado

Jose de Jesus Hdez Lazco
NANCHITAL 09/02/2022

Lugar de expedición, Fecha, Nombre y Firma del Ajustador

Para dudas, seguimiento o quejas al 01 800 888 3673

Al informar sus datos personales en este documento otorga su consentimiento para que los mismos se utilicen para fines relacionados al servicios prospectado o contratado conforme al aviso de privacidad cuyo texto completo esta en www.zurich.com.mx

Uso Interno.

"Este documento se encuentra sujeto a los términos y condiciones Generales y/o Especiales del producto contratado."

Copia Asegurada