

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3581626	21/03/2022	04/04/2022	T2022367082
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	
GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE RL DE CV	9890231	1	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero

Marca	Tipo	Modelo	Color
CHEVROLET	CHEVROLET ONIX	2022	GRIS
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input checked="" type="checkbox"/> Típico <input type="checkbox"/> Equipado	3G1MA5E57NL136399	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input type="checkbox"/> Estándar <input checked="" type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
29/03/2022	MOTORES DE TIJUANA	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	04/04/2022
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	MARZO	\$250,000	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DAÑOS MATERIALES			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
3G1MA5E57NL136399			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis	\$ 3,000	VALOR COMERCIAL
Carrocería	\$ 140,000	
Motor	\$ 15,000	
Transmisión		
Suspensión	\$ 90,000	
Dirección		
Freno	\$ 2,000	
Electronica		
Interiores		
Total	\$ 250,000	

Costo de Adquisición

\$83,324

ATENCION AL CLIENTE

ANA JOSE VALEZ

INTERIOR DE CALIDAD

MONTSERRAT SOTO