

Costo de Adquisición



No. de siniestro	Fecha de Siniestro	Fecha de elaboración	Folio
3576702	03/03/2022	09/03/2022	T2022363904
Asegurado/Propietario	No. Póliza	Inciso	<input checked="" type="radio"/> Asegurado <input type="radio"/> Tercero
NINIVE SANCHEZ ALCUDIA	8953850	0	

Marca	Tipo	Modelo	Color
CHEVROLET	SPARK	2017	GRIS
Tipo de equipamiento	No. de serie	Procedencia	Transmisión
<input type="checkbox"/> Austero <input type="checkbox"/> Típico <input checked="" type="checkbox"/> Equipado	MA6CB6AD3HT033824	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Importado	<input checked="" type="checkbox"/> Estándar <input type="checkbox"/> Automatico

Fecha de ingreso al taller	Taller	Tipo de pérdida	Fecha de valuación
08/03/2022	CAMPECHANA	<input type="checkbox"/> Técnica <input type="checkbox"/> Robo <input checked="" type="checkbox"/> Colisión	09/03/2022
Valor comercial	Mes de referencia	Valor de Compra	Corralón de resguardo
<input checked="" type="checkbox"/> Guía EBC <input type="checkbox"/> Guía Autométrica	MARZO	\$86,200	VENTURA
Descripción general del daño			Tipo de Resto
DM			<input type="checkbox"/> Chatarra
			<input checked="" type="checkbox"/> Unidad
			<input type="checkbox"/> No Comercial
MA6CB6AD3HT033824			

Sistema	Monto de Daños	Observaciones de los daños por sistema
Chasis		VALOR COMERCIAL
Carroceria	\$ 40,524	
Motor	\$ 24,900	
Transmisión		
Suspensión	\$ 45,600	
Dirección		
Freno		
Electronica		
Interiores		
Total	\$ 111,024	

Costo de Adquisición
\$19,701