


"NOMBRE Y NUMERO DEL AJUSTADOR



Qualitas

SERIE

G1045 MAGA

ACCIDENTA DA PIPA

3D62A25A0BG000099

FECHA

MODELO

COLOR

DAÑOS PREEXISTENTES

Ventura
SERVISI KONSULTASI DAN SUBSISTANSI

13 JUL. 2022

[illegible]

	SI	NO	DAÑADO
21 PUERTAS			
25 SALPICADERAS			
26 PARRILLA			
27 ANTENA			
28 DEFENSA DEL			
29 DEFENSA TRAS			
30 TAPA TRASERA			
31 VENTILADOR			
32 BOBINA			
33 CARBURADOR			
34 FILTRO DE AIRE			
35 DISTRIBUIDOR			
36 BUJIAS			
37 CABLES			
38 BOMBA DE GAS			
39 BOMBA DE INYECC.			
40 INYECTORES			
41 COMPRESOR A/AC			
42 TABLERO			
43 ASIENTOS			
44 BOCINAS			
45 GATO			
46 TAP(O)S DE RUEDA			

OBSERVACIONES (1 AL 18)

SALPICUDEIAS DANADAS

OBSERVACIONES

8 PLANTAS 90% VIDA

Ref: EL NÚTZ. SANCHEZ
QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN ENTREGA UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Розв'язує

RUBÉN DELGADO. Rubén D
QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

QUIEN RECIBE UNIDAD (FIRMA Y NOMBRE COMPLETO)

Entrego unidad conforme observaciones en inventario
Sin naves y con una placa Placa NUN-2 - San Cruz

G1045MAGA 588-EB8 Potatoes

13/07/2022 20:52
UETO MAN FOTOS EN MI PRINCIPAL