

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE **690598** Nº. DE SINIESTRO **119019**

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL **TRAILMEXA COMPAÑIA TRANSPORTADORA SA DE CV.** ASEGURADO ☒ TERCERO ☐

LLAVES ☐ SI ☒ NO **25/07/22** FECHA **2220370238** Nº. DE PÓLIZA **0012** Nº. DE ENDOSO **0012**

MARCA **FERBUS** TIPO **PLATAFORMA** PUERTAS **2017** MODELO (AÑO) **2017** Nº. DE MOTOR

Nº. DE SERIE **3AN58A254H1018570** COLOR **BLANCO** PLACAS **S18** ☐ DELANTERA ☐ TRASERA


KILOMETRAJE **---** COMBUSTIBLE **VACÍO** ☐ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ LLENO ☐

TRACTOCAMIÓN Y/O CAMIÓN

PIEZA	SI	NO	CONDICIÓN	PIEZA	SI	NO	CONDICIÓN	PIEZA	SI	NO	CONDICIÓN
I SECCIÓN FRENTE				DEFLECTOR TOLDO				BAYONETA ACEITE HID.			
DEFENSA O ALMA				CONCHA LATERALES				PURIFICADOR			
CUBIERTAS DEFENSA				LIENZO COSTADO				MONO BLOCK			
COFRE				PUERTA COST. SUP.				CARTER			
BISAGRA COFRE				PUERTA COST. INF.				CONCHA MOTOR			
SALPICADERAS				MANIJA Y CHAPA				MARCHA			
BISELES				PASAMANOS				CLOTCH			
FAROS				DEFLECTOR LATERAL				CAMPANA TRANSMISIÓN			
DIRECCIONALES				LIENZO TRASERO				TRANSMISIÓN			
MOLDURAS				INTERIOR				BOMBA DE AGUA			
PARRILLA				CORTINA				BOMBA DE ACEITE			
EMBLEMAS				COLCHÓN				ALTERNADOR			
EXT. SALPICADERA				CALEFACCIÓN				BANDAS DE MOTOR			
II CABINA EXT.				LUZ INTERIOR				BAYONETA ACEITE MOTOR			
ZEPELÍN				VESTIDURA				TURBO			
CORNETA AIRE ELECT.				GATO Y HERRAMIENTA				DEPÓSITO AGUA			
PARABRISAS Y HULE				LLAVE DE RUEDAS				FRENO MOTOR			
BRAZOS Y PLUMAS LIMP.				SEÑALES EMERGENCIA				INTER COOLER			
DEFLECTOR TOLDO				IV ACCESORIOS Y MOTOR				CARDAN			
ESPEJO LATERAL				CAJA BATERÍA Y TAPA				YUGO			
PUERTAS				ACUMULADOR				CRUCETA			
CRISTAL PUERTA				TANQUES COMBUSTIBLE				INTERDIFERENCIALES			
MANIJA				ESTRIBOS TANQUES				DIFERENCIAL (1) (2)			
PASAMANOS				FALDONES TANQUES				FLECHA DIFERENCIALES			
DEFLECTOR LATERAL				TANQUES AIRE				SUSPENSIÓN TRASERA			
CRISTAL MEDALLÓN				PUNTA DE ESCAPE				CÁMARAS DE AIRE			
INTERIOR				MALLA SILENCIADOR				TOMA DE FUERZA (VOLTEO)			
TOLDO				SILENCIADOR				TANQUE ACEITE HID. (VOLTEO)			
CONSOLA TOLDO				QUINTA RUEDA				REMOLQUES			
CONSOLA TABLERO				DEFENSA TRASERA				EQ. REFRIGERACIÓN			
APARATOS TABLERO				EJE DEL.				CAJA BATERÍAS			
RELOJ				MUELLES DEL.				ACUMULADOR			
CONTROLES TABLERO				BRAZOS DE DIRECCIÓN				MANITAS			
GUANTERA				CAJA DIRECCIÓN				VENTILAS			
CENICERO				CONDENSADOR				PLAQUES			
ENCENDEDOR				ENFRIADOR DE AIRE				CABALLETES			
C.B.				POST-ENFRIADOR				DOMOS			
RADIO O ESTÉREO				RADIADOR				FALDONES			
BOCINAS				TOLVA RADIADOR				PISTÓN (VOLTEO)			
VOLANTE				MANGUERAS				PATINES Y SOPORTES			
PALANCA DIRECCIONALES				VENTILADOR FAN CLOTCH				PORTA LLANTAS			
ASIENTOS				DAMPER				TANQUE DE GAS O DIESEL			
CINTURONES SEGURIDAD				TAPA DISTRIBUCIÓN				EJES			
MANIJAS				POLEA DE MARCAS				MUELLES			
EXTINGUIDOR				BOMBA INYECCIÓN				CÁMARAS DE AIRE			
LUZ INTERIOR				CARBURADOR				VÁLVULAS DE AIRE			
PALANCA VELOCIDADES				COMPUTADORA				GANCHO P/DOLLY			
SELECTOR VELOCIDADES				COMPRESOR A/C							
VESTIDURA				COMPRESOR AIRE							
III DORMITORIO EXT.				BOMBA DIRECCIÓN HID.							
TOLDO				DEPÓSITO DIRECCIÓN HID.							

LLANTAS Y RINES


CAMIÓN O TRACTOCAMIÓN



LLANTAS

ORIGINALES:
 RENOVADAS:
 DAÑADAS:
 FALTANTES:

REMOLQUE



RINES

DAÑADOS:
 FALTANTES:

FAVOR DE ESPECIFICAR CLARAMENTE EL NÚMERO DE PIEZA Y OBSERVACIONES, EN EL ESPACIO DE DAÑOS O FALTANTES.

ESTIMADO PRESTADOR DE SERVICIO O RESPONSABLE DEL ÁREA:

SOLICITAMOS SU VALIOSO APOYO PARA MANTENER SIEMPRE ESTE INVENTARIO EN EL VEHÍCULO YA QUE EN CASO DE EXTRAVÍO O ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INICIAL, LA RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS O FALTANTES QUE RESULTEN DEL INVENTARIO ORIGINAL QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE DE QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., CORRERÁN POR CUENTA DEL ÁREA O PRESTADOR DE SERVICIO QUE TENGA EN ESE MOMENTO LA CUSTODIA DE LA UNIDAD.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN:

ES IMPORTANTE QUE EN CADA PUNTO DE TRANSFERENCIA DE ESTA UNIDAD A LA PERSONA QUE ENTREGA Y AL QUE RECIBE ANOTAR LA FECHA, SU NOMBRE Y FIRMA, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE QUIÉN RECIBE ADMITE LAS CONDICIONES QUE MARCA EL INVENTARIO, HACIÉNDOSE A PARTIR DE ESTE MOMENTO RESPONSABLE DE DICHA UNIDAD.

SE REALIZÓ EL INVENTARIO CONFORME
A LAS POLÍTICAS

ENTREGA LA UNIDAD AQUÍ DESCRITA ESTANDO
TOTALMENTE CONFORME CON LO INVENTARIADO

QUEDA CONVENIDO QUE CUALQUIER DAÑO O FALTANTE
AL VEHÍCULO CORRERÁ POR NUESTRA CUENTA Y RIESGO
RECIBE DE CONFORMIDAD

UBEN Campos YAM
NOMBRE Y FIRMA DEL AJUSTADOR

Hugo Jansen
NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

Luis Ecor
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DE LA GRUA

CASO 1

FECHA: DD MM AA

LUGAR:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

CASO 2

FECHA: DD MM AA

LUGAR:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

CASO 3

FECHA: DD MM AA

LUGAR:

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE