CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: VA22E004412
Bien Sec 0
Póliza: HB142519736-1
Referencia Bancaria de Salvamento VA22E004412S002

DATOS DEL VEHICULO

Marca: VOLKSWAGEN
Tipo: GOL
Modelo: 2013
Serie: 9BWAB45U8DP114395

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

	ENTREGA
Volante original de Valuación	Si
Valuación Mitchel	No
Presupuesto deTaller o Agencia	N / A
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes	No
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)	Si
Copia Factura de Origen	Si
Fotografías del vehículo (En sistema)	No
Formato Múltiple para ajustes de Reserva	No
Asignacion de Auto Relevo	Si
Consulta SAP	Si
REPUVE (reporte de robo)	
Folio Ventura NIU	
Fecha de traslado	

Ubicación: CENTRAL MEDERO BODY SHOP (MATRIZ)

Condicion de Venta

Ventura		Chubb
Para Reperar		Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA
$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

	RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total	Si
Carta para baja de placas	Si
Placas del vehículo	No
Formato de identificación del Cliente (PLD)	N / A
Carta de retiro de placas	N / A
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas	Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	07/06/2022	Fecha de Sin:	25/05/2022	Días:	13
Valor comercial, Valor factura o SA	79,200.00	Mes	MAYO		
Perdida total técnica:			Michell MO		7,506.15
% de daños	54%		Refacciones		35,510.62
Valor Restos			Total de daños		43,016.77
% Valor Restos	-				

Octavio Cobio
Nombre, firma y sello de Supervisor

Alejandro Villalobos
Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total