

67947255
vnt/164
Fisica
618-22

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro: MA22E032623
Bien Sec 0
Póliza: A141120001-297

Referencia Bancaria de Salvamento MA22E032623S009

DATOS DEL VEHICULO

Marca: NISSAN
Tipo: CHASIS CAB TM DH ESTACAS PAQ. SEG.
Modelo: 2018
Serie: 3N6AD35C2JK850801

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

Volante original de Valuación
Valuación Mitchel
Presupuesto de Taller o Agencia
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes
Soporte de Valor del vehículo (Ebc, Kbb, etc.)
Copia Factura de Origen
Fotografías del vehículo (En sistema)
Formato Múltiple para ajustes de Reserva
Asignación de Auto Relevé
Consulta SAP
REPUVE (reporte de robo)
Folio Ventura NIU
Fecha de traslado
Ubicación

ENTREGA

Si
Si
N / A
Si
Si
Si
No
N / A
Si
N / A

Condicion de Venta

Ventura

Chubb

Para Reperar	xxxxxxxx	Normal
No Apto para Circular		Chatarra
Chatarra		Incosteable
Venta Virtual		Fuera de CS Ventura

AFECTACION DE RESERVA

\$

Observaciones del valuador:

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnización de Pérdida Total
Carta para baja de placas
Placas del vehículo
Formato de identificación del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

RECIBI

Si
Si
Si
N / A
N / A
Si

Observaciones del cliente:

RESUMEN EJECUTIVO

Fecha de entrega de valuación	13/07/2022	Fecha de Sin:	16/05/2022	Días:	58
Valor comercial, Valor factura o SA	230,300.00	Mes	may-22		
Perdida total técnica:		Michell MO		\$	16,075.00
% de daños	58%	Refacciones		\$	117,585.10
Valor Restos	75,999.00	Total de daños			133,660.10
% Valor Restos	0.33				



Nombre, firma y sello de valuador:

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total