



Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

José Ma. Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros, Cuajimalpa 05200 Ciudad de México
Tel. 55 5481 8500 | 55 5002 5500 Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700
Centro de Contacto Quálitas 800 800 2021 | ccq@qualitas.com.mx

(LLENAR CON LETRA DE MOLDE)

Nº. DE REPORTE

Nº. DE SINIESTRO

FOLIO

1185036

NOMBRE Y APELLIDOS O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ASEGURADO

TERCERO

LLAVES: SÍ

NO	CANTIDAD
----	----------

CANTIDAD

FECHA

HORA

Nº. DE PÓLIZA

DESTINO

NOMBRE

02 08 2022
DIRECCIÓN (DEL DESTINO)

9000105

AGENCIA

TALLER

CORRALÓN

OTRO ☐

Subastas Verticales

Cametara Tampico Valles

Col Marolillo Veracruz

MARCA

TIRO

PUERTAS

MODELO (AÑO)

Nº. DE MOTOR

Dodge

Attitude

4

1009

Nº. DE SERIE

COLOR

PLACAS

TRANSMISIÓN

KMHEN/41E490266752

Answer

☒ AUTOMÁTICA☐ MANUAL

KILOMETRAJE

COMBUSTIBLE: VACÍO ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ LENO ☐

DESCRIPCIÓN		SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN		SÍ	NO	OBSERV.	DESCRIPCIÓN		SÍ	NO	OBSERV.
MOTOR										PARTE FRONTAL				
1.- ALTERNADOR	/	/			54.- COMPACT DISC (MARCA)	/	/			106.- MOLDURAS (Nº)	/	/		Dono.
2.- BATERIA (MARCA)	/	/			55.- CONSOLA	/	/			107.- PUERTA DELANTERA	/	/		
3.- BAYONETA ACEITE MOTOR	/	/			56.- CONTROL AIRE ACONDICIONADO	/	/			108.- PUERTA TRASERA	/	/		
4.- BAYONETA ACEITE HIDRÁULICO	/	/			57.- CONTROL CALEFACCIÓN	/	/			109.- REFLEJANTE LAT. DELANTERO	/	/		
5.- BAYONETA ACEITE TRANSMISIÓN	/	/			58.- DEFROSTER	/	/			110.- REFLEJANTE LAT. TRASERO	/	/		
6.- BOBINA	/	/			59.- ECUALIZADOR (MARCA)	/	/			111.- SALPICADERA	/	/		
7.- BOCINA CLAXON	/	/			60.- ENCENDEDOR	/	/			112.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/	/		
8.- BOMBA DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/			61.- ESPEJO RETROVISOR	/	/			113.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	/		Dono. tra.
9.- BOMBA DE AGUA	/	/			62.- INSTRUMENTOS DEL TABLERO	/	/			PARTE FRONTAL				
10.- BOMBA DE GASOLINA	/	/			63.- LUZ INTERIOR	/	/			114.- BISELES	/	/		
11.- BANDAS DE MOTOR	/	/			64.- LUZ STOP	/	/			115.- BRAZOS DE LIMPIADORES	/	/		
12.- BOSTER DE FRENOS	/	/			65.- MANIJAS INTERIORES	/	/			116.- COFRE	/	/		
13.- CABLES DE BUJÍAS	/	/			66.- PALANCA DE VELOCIDADES	/	/			117.- CUARTOS DE LUZ	/	/		
14.- CAJA DE VELOCIDADES	/	/			67.- PERILLA DE PALANCA DE VEL.	/	/			118.- DEFENSA DELANTERA	/	/		
15.- CARBURADOR	/	/			68.- RADIO / ESTÉREO (MARCA)	/	/			119.- FAROS DE HALÓGENO	/	/		
16.- COMP. AIRE ACONDICIONADO	/	/			69.- RELOJ	/	/			120.- FAROS DE NIEBLA	/	/		
17.- COMPUTADORA (MOTOR)	/	/			70.- SEGUROS ELÉCTRICOS	/	/			121.- PARABRISAS	/	/		
18.- COMPUTADORA (VIAJE)	/	/			71.- TABLERO	/	/			122.- PARRILLA	/	/		
19.- CORNETAS DE AIRE	/	/			72.- TAPETES (Nº)	/	/			123.- PLUMAS LIMPIADORES	/	/		
20.- DEPÓSITO AGUA LIMPIADORES	/	/			73.- VENTANAS ELÉCTRICAS	/	/			124.- PORTA PLACA	/	/		
21.- DIFERENCIAL	/	/			74.- VESTIDURAS	/	/			125.- TOPES	/	/		
22.- DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	/			75.- VISERAS	/	/			PARTE TRASERA				
23.- DISTRIBUIDOR	/	/			76.- VOLANTE	/	/			126.- CALAVERAS	/	/		
24.- ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	/			77.- TARJETAS DE GPS	/	/			127.- CHAPA CAJUELA	/	/		
25.- FILTRO DE AIRE	/	/			78.- TARJETA DE MEMORIA	/	/			128.- DEFENSA TRASERA	/	/		
26.- FLECHA CARDAN	/	/			79.- DISPOSITIVO GPS	/	/			129.- LIMPIADORES	/	/		
27.- GENERADOR	/	/			CAJUELA					130.- MEDALLÓN	/	/		
28.- MARCHA	/	/			80.- ALFOMBRA CAJUELA	/	/			131.- PORTA PLACA	/	/		
29.- MOTOR (MONOBLOCK)	/	/			81.- CABLES PASA CORRIENTE	/	/			132.- SISTEMA DE ESCAPE	/	/		
30.- MOTOR LIMPIADORES	/	/			82.- CARTÓN CAJUELA	/	/			133.- TAPA CAJUELA	/	/		
31.- MOTOR VENTILADOR	/	/			83.- GATO (TIPO)	/	/			134.- TOPES	/	/		
32.- RADIADOR	/	/			84.- HERRAMIENTA (Nº)	/	/			GENERAL				
33.- REGULADOR	/	/			85.- LLAVE DE RUEDAS	/	/			135.- ANTENA	/	/		
34.- SEMEJES	/	/			86.- LLANTA REF. (MARCA Y VIDA)	/	/			136.- CANASTILLA	/	/		
35.- SISTEMA DE GAS	/	/			87.- SEÑALES DE CARRETERA	/	/			137.- ESPOILERS (D) Y (I)	/	/		
36.- SISTEMA DE INYECCIÓN	/	/			LADO DERECHO					138.- FUSIBLES/ELEVADORES (Nº)	/	/		
37.- TANQUE DE GASOLINA	/	/			88.- ALETAS	/	/			139.- GUATA COFRE	/	/		
38.- TAPÓN ACEITE MOTOR	/	/			89.- COSTADOS	/	/			140.- PLACA (D) Y (I)	/	/		
39.- TAPÓN RADIADOR	/	/			90.- ESPEJO EXTERIOR	/	/			141.- RINES (MARCA)	/	/		
40.- TURBO CARGADOR	/	/			91.- ESTRIBO	/	/			142.- TAPÓN GASOLINA	/	/		
41.- VÁLVULA REPARTIDORA	/	/			92.- MANIJAS EXTERIORES	/	/			143.- TOLDO	/	/		
INTERIOR					93.- MOLDURAS (Nº)	/	/			OTROS				
42.- ALFOMBRA	/	/			94.- PUERTA DELANTERA	/	/			144.- ALARMA	/	/		
43.- ASIENTOS DELANTEROS	/	/			95.- PUERTA TRASERA	/	/			145.- EXTINGUIDOR	/	/		
44.- ASIENTOS TRASEROS	/	/			96.- REFLEJANTE LATERAL DELANTERO	/	/			146.- LLAVERO	/	/		
45.- BOCINAS (MARCA Y Nº)	/	/			97.- REFLEJANTE LATERAL TRASERO	/	/			147.- OBJETOS PERSONALES	/	/		
46.- BOLSAS DE AIRE (Nº)	/	/			98.- SALPICADERA	/	/			148.- OTROS PAPELES	/	/		
47.- BOTONES RADIO / ESTÉREO	/	/			99.- TAPONES RUEDAS (Nº)	/	/			149.- PLACA VIN.	/	/		
48.- CABECERAS	/	/			100.- VIDRIOS LATERALES (Nº)	/	/			150.- LLANTAS	/	/		
49.- CAJUELA DE GUANTES	/	/			LADO IZQUIERDO					MARCA	/	/		
50.- CENICEROS	/	/			101.- ALETAS	/	/			VIDA: DD <input checked="" type="checkbox"/> DI <input checked="" type="checkbox"/> TD <input checked="" type="checkbox"/> TI <input checked="" type="checkbox"/>	/	/		
51.- CINTURONES DE SEGURIDAD	/	/			102.- COSTADO	/	/			151.- DADO / BIRLO SEGURIDAD	/	/		
52.- CLAXON (FUNCIONANDO)	/	/			103.- ESPEJO EXTERIOR	/	/			152.- CÁMARA / SENSORES	/	/		
					104.- ESTRIBO	/	/			PARTE TRASERA <input type="checkbox"/> PARTE DELANTERA <input type="checkbox"/>	/	/		
										COSTADO IZQUIERDO <input type="checkbox"/> COSTADO DERECHO <input type="checkbox"/>	/	/		

GRUAS



ARIES

SERVICIO LOCAL Y FORANEO LAS 24 HORAS

FERNANDO DEL ANGEL GUZMAN

JUAN DE VILLATORO No. 222 (ANTES SEXTA AVENIDA) COL. JUSTO SIERRA C.P. 89600 ALTAMIRA, TAMS. TEL 2171010

INVENTARIO DE VEHICULO

Nº 83652

FECHA

DIA

MES

AÑO

3

8

22

MARCA: O.D.G.	TIPO: ATITUDE	MODELO: 09	COLOR: ADELA
PLACAS: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO: 1 2	No. DE MOTOR:	
SERIE: 1M1CN41C490266757			
DESCRIPCION DEL SERVICIO: TRAJO A LA MOTOCICLETA			
SINIESTRO:	POLIZA:	COMPAÑIA O AUTORIDAD: OLA	
NOMBRE DEL ASEGURADO:			KILOMETRAJE:
LUGAR DEL ACCIDENTE:			
EMPRESA DONDE SE RECOGIO EL VEHICULO: AVILA			

TRANSMISION

STANDARD ☐AUTOMATICA ☒

LLAVES

SI ☐NO ☐

ESTADO EN QUE SE RECIBE EL VEHICULO

EXTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

MOTOR

BIEN MAL NO TRAE

INTERIOR

BIEN MAL NO TRAE

Defensa Del.			
Parrilla			
Faros Cofre			
Parabrisas			
Limpiadores			
Capacete			
Guardafangos Izq.			
Portezuela Izq.			
Cristales			
Medallón			
Cajuela			
Luces Posteriores			
Defensa posterior			
Guardafangos Der.			
Portezuela Der.			
Cristales			
Antena			
Espejos			
Tapones Ruedas			
No. de Llantas			
Medida y Marca			

Radiador			
Ventilador			
Generador			
Batería (marca)			
Carburador			
Filtro de Aire			
Distribuidor			
Bujias			
Cables			
Bobina			
Bomba de Gas			
Bomba de Inyecc.			
Inyectores			
Compresores			

Tablero			
Volante			
Radio			
Equipo Sonido			
Reloj			
Encendedor			
Espejos			
Asientos			
Tapetes			
Bocinas			
Luces			
Aire Acond.			
Radiador			
Compresor			
Teléfono			

COMBUSTIBLE V 1/4 1/2 3/4 LL

Carga Consistente en:

PATA DE COATCO

Observaciones:

NADA DE LA MOTOCICLETA SE RECIBIO EN LA MOTOCICLETA

PERSONA QUE ENTREGO
EL VEHICULO

OPERADOR GRUA

OFICIAL

PERSONA QUE RECIBIO
EL VEHICULO